

DISPOSITIVOS MEDICOS Y/O EQUIPOS BIOMEDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2025														
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO / PERMISO DE COMERCIALIZACION	DISPOSITIVOS MEDICO/ EQUIPO BIOMEDICO	MARCA	REFERENCIA / MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO	
H2501-00018	9/01/2025	6/12/2024	201215	2018DM-000219 R2	CelSite/ Sistema De Implantes De Acceso Venoso Y Accesorios	B BRAUN	4430395	37034465	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. compañía importadora y comercializadora de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías, presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 6 de diciembre de 2024	Cauca	Popayán	
H2501-00019	9/01/2025	16/12/2024	20162016	2019EBC-0020566	Equipo De Registro Y Estimulación Cerebral / Sistema De Registro Y Estimulación Electrofisiológico Neural	FHC	MICROTARGETING GUIDELINE 4.00 5.0 SYSTEM	No reporta	48845	FHC Latin America S. A. S	El día 15 de diciembre 2024 se realiza exportación temporal del equipo para brindar capacitación en la ciudad de Valparaiso y Santiago de Chile. Sin embargo, el día 16 de diciembre 2024 la especialista clínica revisa su vehículo identifica que la maleta del equipo de microregistro no se encontraba en el baul del carro.	No aplica	No aplica	
H2501-00020	9/01/2025	29/10/2024	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	CANON	TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	No reporta	9981884145	Instituto de Diagnóstico Médico S.A	Se reporta robo de transductor endocavitario modelo PVJ-781VTE, el 29 de octubre de 2024 de la sede Clínica Nueva El Lago	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00021	9/01/2025	21/12/2024	20165524 20165523 20138006	2019DM-0020034 2019DM-0020015 2019EBC-0018574	Aneroid Sphygmomanometer / Esfigmomanómetro Aneroid-Esfigmomanómetro Aneroid (Accesorios Y Repuestos) Stethoscope (Estetoscopio) / Estetoscopio (Accesorios Y Repuestos) Pulsioxímeter Partes, Accesorios Y Repuestos	CI PRESTIGE QMD	TENSIOMETRO HS-20A FONENDOSCOPIO 21IM05362	No reporta	357695 21IM05362	Medicina Domiliaria De Colombia S.A.S	En la ciudad de Palmira siendo las 10 de la mañana del día 21 de diciembre del 2024 el personal de la empresa de seguridad informa que la puerta del consultorio se encuentra abierta y las instalaciones han sido vulneradas, como son cajones abiertos, puertas dañadas, alarma arrancada, al realizar revisiones posteriores se percata sobre la pérdida del maletín de la profesional de enfermería, el cual contenía un tensiómetro, fonendoscopio, pulsioxímeter.	Valle Del Cauca	Palmira	
H2501-00022	9/01/2025	4/01/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart D3	No reporta	EZ-97022681	Hospital San Vicente De Paul Anesma Caldas	El sábado 4 de enero, en horas del mediodía al realizar la revisión del consultorio, se observó que la guaya de seguridad que aseguraba el equipo había sido cortada.	Caldas	Anserma	
H2501-00023	9/01/2025	18/12/2024	20090799	2019EBC-0013283	Bombas De infusión	MEDCAPTAIN	SYS-6010	No reporta	9142012010968	Imevi SAS	Realizando un control de inventario se solicita el respectivo equipo para revisión, la jefe de enfermería a cargo reporta que no se encuentra y por ende la pérdida del mismo	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00035	13/01/2025	30/12/2024	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Z019180AF	No reporta	21721662, 21810226	Fresenius Kabi	El cliente Hospital Infantil Universitario San José reporta el hurto de dos equipos biomédicos	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00036	14/01/2025	10/01/2025	20014622	2020DM-0005613-R1	Sistema De Osteosíntesis En Titanio Auxein Medical	AUXEIN	PL BLOO WL RADIO DISTAL ANG VARABL 6X3H IZQ (AU) T1-546-203L TOR BLOO ANG VARAB CABEZA ESTRELLA 2.4x16mm TI (AU) T1-545-016 TORNILLO CORTICAL CABEZA ESTRELLA 2.4X16MM (AU) T1-144-16 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.6x300MM (AU) 451-1-16-300 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.2x300MM (AU) 2 451-1-2-300 PL BLOO WL RADIO DISTAL ANG VARABL 6X3H IZQ (AU) T1-546-202L TOR BLOO ANG VARAB CABEZA ESTRELLA 2.4x16mm TI (AU) T1-545-016 TORNILLO DE BLOO CABEZA ESTRELLA 2.4x16MM TI (AU) T1-145-16	24G108219 21G050375 24G1082006 B2401211 B3401209 24G108217 24G202225 23G28063	2150261180236 1104524110016 3301016110300 2150261180226 5 1104524110018 1104124110016	Stein & Cia Sas	Recibimos por parte de la empresa transportadora que el envío realizado, presentó pérdida en distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00037	14/01/2025	20/12/2024	19969994	2018DM-000269-R1	Compresion System And Accesorios- Sistema De Compresion Accesorios Y Repuestos	Covidien	295250	No reporta	V15144725X	Cardinal Health Colombia Sas	El día 20 de diciembre al realizar un transporte de Cali hacia sanía rosa de cabal , la empresa transportadora informa que el dispositivo médico presentó pérdida.	Risaralá	Pereira	
H2501-00052	20/01/2025	20/01/2021	20097922	2015DM-0013574	"Apex" Presion Continua Positiva- Cpap - Apex- Sistema Cpap (Continuous Positive Airway Pressure) Y Accesorios - Apex	apex	Capo RESEVORIOICH	No reporta	518080110100498 27112019427	Amanecer Medico SAS	No realizaron la devolución del equipo a la entidad que lo tenía alquilado con Amanecer Medico	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00054	21/01/2025	13/12/2024	20079488 20037924	2014DM-0012361 2021DM-0006237-R1	Optlene ® - sutura quirúrgica sintética monofilar no absorbible - Jansen Silkam® (multifilamento trenzado, sutura no absorbible hecha de seda natural y recubierta con cera de parafina refinada.	B BRAUN	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37S (M) RCP (C3090153) OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS19 (M) RCP (C3090521) SILKAM BLACK 1 (4) 10X75CM DDP (B0264695) SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM DS24 DDP (C0762399) SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM DS24 DDP (C0762399)	124313 124391 624251 624235 624268	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 13 de diciembre de 2024 para 19 dispositivos reportados Cabe aclarar que las circunstancias se encuentran en investigación por parte de la transportadora, ya que se presume una pérdida de la mercancía.	Nariño	Pasto	
H2501-00055	21/01/2025	20/01/2025	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	380250	No reporta	M21118830084	Servicios Médicos San Ignacio	El día 20/01/2025 se presenta hurto de equipo biomédico en nuestra sede ubicada en la sede equatorial (cra 48B # 16 sur 38)	Antioquia	Medellín	
H2501-00056	22/01/2025	10/12/2024	19983079	2019EBC-0002096-R1	Máquinas Para Diálisis Bacter	HOMECHOICE	No reporta	No reporta	207271	RCS Agencia Sucursal Chila	El día 10 de diciembre 2024, en el municipio de Zipaquirá entre 1 pm a 2 pm, deja el vehículo parqueado y cuando vuelve, lo encuentra con la chapa dañada y el hurto de la máquina de diálisis peritoneal.	Cundinamarca	Zipaquirá	
H2501-00057	22/01/2025	5/12/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Gs 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energía A Instrumentos De Diagnostico De 3.5 V	Welch Allyn	Tm 77710 - 71	No reporta	FLLCA2	Fundación Cardioinfantil	El día jueves 05 de Diciembre se identifica en los consultorios que no se encuentran los equipos de órganos completos.	Bogotá D.C.	Bogotá	

H2501-00058	22/01/2025	13/12/2024	20138512	2017DM-0017343	Oscopio	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Inevi Sas	Por parte de la Jefe de enfermería a cargo, Via correo electronico es informado la pérdida de los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00059	22/01/2025	7/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Gs 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn. Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energia A Instrumentos De Diagnostico De 3.5 V	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Empresa Social Del Estado Región De Salud Soacha	El día 8 de enero a las 6:30 a.m. la auxiliar de enfermería al realizar ronda para verificación de consultorios para apertura de la sede de Consulta Externa de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha ubicada en la calle 13 #6-70 se percató de la falta del equipo de órganos.	Cundinamarca	Soacha
H2501-00066	27/01/2025	9/01/2025	20002230 20094464 20132662 20002230	2008DM-0002024 2015DM-0013232 2017DM-0016760 2018DM-0003013-R1	Concentrador de oxígeno, partes y accesorios Inicare Concentrador de oxígeno para uso medico - Symet Concentradores de oxígeno Concentrador de oxígeno Respironic	INVACARE SYSMED AIRSEED RESPRONICS	PERFECTO O2 MSU TIGER INTENSITY 10 EVERFLO	No reporta	V18KFD00042 V144F007490 V09IF007527 V200519088 V200519157 V200630010 V200630353 V200630460 V200525110 V200525203 V200525208 V200636369 V200630308 V200511776 V201104708 V201027162 VCBB0120150221 VCBB0120160395 VCBB0120160405 V2000162 V0172833 V2000075 V2000231 V2000250 V2001109 V2002139 V2000024 V2000470 V2001015 V0177808 V0097839	Messer Colombia SA	Por medio del presente les informo la sobre la pérdida de equipos del cliente de la regional 650 Custado Seguro en Casa.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00067	27/01/2025	23/12/2024	20093366 20067521	2015DM-0013127 2014DM-0010978	Kit Introducir Pile Pretable Cableter guía Con extensión cableter guía Con extensión	Boston Scientific	667087-305	G68155648	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se reportan dispositivos como perdidos debido a que los productos fueron moldes en su momento por el equipo de especialistas pero de los cuales no se dejó trazabilidad, por lo que no hay manera de saber donde están físicos o consumidos.	Córdoba	Montelía
H2501-00068	27/01/2025	24/01/2023	20129586	2018DM-0017965	Sistema de liberación con Stent Axios	Boston Scientific	M0055350	28626582	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza reporte de dispositivo perdido, debido a movimiento realizado de clínica y no se tienen los soportes ya que es un insumo de hace 2 años y no existe ni alguna prueba de entrega a pesar de buscar trazabilidad no se logró ubicar el DM.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00069	27/01/2025	13/03/2024	20016781	2020EBC-0005893-R1	Sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda Lumenis versa pulse Powersuite, accesorios y repuestos / sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda	Boston Scientific	0644-019-01	7661122	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se Reporta insumo como perdido, debido a que el cliente relaciona que fue entregado y realizó la devolución del mismo por medio de la transportadora recibio ese lote, pero la requisita que ordenemos de la transportadora es que recibieron un lote diferente, a pesar de varios intentos el dispositivo no aparece.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00072	29/01/2025	29/01/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK00706573	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En la realización del mantenimiento preventivo anual de los equipos no se encontró el equipo en cuestión y a pesar de las búsquedas de parte de nosotros como personal de Pisa y de la búsqueda del personal de la clínica, no se logró encontrar el equipo	Antioquia	Envigado
H2501-00079	31/01/2025	20/01/2025	19997263 20139005	2019EBC-0002816-R1 2017DM-0017437	Monitor de paciente / monitor de signos vitales Unidad de succión de frena portátil - unidad de succión eléctrica - succionador	EDAN FOLEE	X 12 H003-C	No reporta	261594-K22000080113 261594-K220000600006 MOZ21130080143	H&R Ambulancias Ips SAS	La ambulancia, se encuentra parqueada en la zona de Paloqueima, en donde fue violentada la puerta y fueron hurtados los equipos biomédicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00080	31/01/2025	19/01/2025	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema diagnóstico ultrasonido - Mindray	MINDRAY	MX7	No reporta	HQ1-36004338	Mindray	Ingresaron sin autorización a la vivienda del propietario del dispositivo medico mencionado, el cual fue hurtado por desconocidos.	Meta	Villavicencio
H2501-00082	31/01/2025	30/01/2025	20023322 20156160	2010DM-0006251 2018DM-0019165	Coagulometro st art Sistema para electroforesis	STAGO SEBIA	Star4 CUVE K20	BT30078963 12676	BT30078963 12676	Annar Diagnostica Import SAS	Los equipos reportados por hurto fueron entregados al gestor ambiental para su desmantelamiento y descarte, sin embargo para la entrega del certificado de destrucción el gestor ambiental no realizó con la pérdida del producto, desconocemos la ubicación de estos equipos y el uso que se le de.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00093	4/02/2025	7/01/2025	18913213 20106831	2022DM-0000097-R2 2016DM-0015463	Cableteres centrales para inserción periférica marca Arrow Arterial catheterization systems - sistema de cableteres de acceso arterial / sistema para cateterización arterial	ARROW	PR-6502 SAC-00820-PBX	14F240964 71F24C0969	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	El conductor del operador logístico realizó la entrega y fue recibido por un señor que firmó los documentos y pidió dejar las cajas debido a que el almacén estaba cerrado, la persona que firmó los documentos, hace la recepción de los mismos. Sin embargo, al comunicarse con el cliente confirman que personas ajenas a la Clínica recibieron el pedido.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00095	4/02/2025	4/11/2024	20099920	2016DM-0014357	Gore® Excluder® Aaa Endoprosthesis, Gore® Excluder® Iliac Branch Endoprosthesis / Protesis Endovasculares	GORE	22PLC141000 22PLL161407	26076153 28920124	No reporta	G. Barco S.A	En noviembre de 2024 se despacharon varios dispositivos médicos hacia la institución DIACDR - SOACHA para procedimientos. Sin embargo, el especialista al realizar la revisión de lo que se había enviado vs lo que se había gastado encontrando dos faltantes, por lo cual se busco en la institución y en el almacén pero no se encontraron.	Cundinamarca	Soacha

H2502-00101	6/02/2025	6/02/2025	20089424	2015DM-0012707	Guantes de látex - guante látex quirúrgicos estéril - ALFASAFE	ALFA SAFE	GUANTE DE ORUGIA ESTERIL PREMIUM X PAR CON TALCO TALLA 6 CON TALCO TALLA 6.5 CON TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 7.5 CON TALCO TALLA 8 CON TALCO TALLA 8.5 SIN TALCO 6 SIN TALCO 6.5 SIN TALCO 7 SIN TALCO 7.5 SIN TALCO 8 SIN TALCO 8.5	24101560 24101565 24101570 24101575 24101580 24101585 24101590 24101595 24101600 24101605 24101610 24101615 24101620 24101625 24101630 24101635	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 6 de febrero la empresa transportadora reportó que el vehículo que transportaba la importación fue hurtado.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00107	11/02/2025	25/10/2024	20240925 20093366 20011562	2022DM-0026207 2015DM-0013127 2020DM-0004834-R1	Cuchilla universal Kit introductor PTFE jettable - BOSTON SCIENTIFIC Cáteteres de ablación cardíaca BOSTON SCIENTIFIC	Boston Scientific	667060-303 667087-305 667093-305 M004EP75031T0	H2559026 GB7833448 GB8471916 33330628	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Los dispositivos no fueron entregados en Compañía Operadora Clínica Hepanamérica ni fueron relacionados en la hoja de gasto del paciente la institución asegura no haberlos utilizados, según indican fueron retirados por una especialista que ya no trabaja en la compañía.	Nariño	Pasto
H2502-00109	11/02/2025	14/05/2021	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema Diagnóstico Ultrasonico - MINDRAY	MINDRAY	M9	No reporta	76-77001387 95C74006184	Mindray	El equipo en mención fue robado en el mes de mayo 2021 en la ciudad de Ibagué Tolima Sustraído de un carro particular el cual se encontraba en un parqueadero de la ciudad.	Tolima	Ibagué
H2502-00111	11/02/2025	10/02/2025	20094784 20130274 20111880	2015DM-0013273 2017DM-0016556 2016DM-0014924	Monitor de Presión Arterial automático - OMRON Monitor Automático Digital de Presión Arterial Tipo Brazo 3M LITTMANN ESTETOSCOPIES - ESTETOSCOPIOS	OMRON HOME LIFE 3M LITTMANN	HEM-7142 BASIC11 5803	H2559026 10070548	202403000051N 202403000052N 202403000053N 202403000054N 202403000055N 202403000056N 202403000057N 202403000058N 202403000059N 202403000060N 202403000061N 202403000062N 202403000063N 202403000064N 202403000065N 202403000066N 202403000067N 202403000068N 202403000069N 202403000070N 202403000071N 202403000072N 202403000073N 202403000074N 202403000075N 202403000076N 202403000077N 202403000078N 202403000079N 202403000080N 202403000081N 202403000082N 202403000083N 202403000084N 202403000085N 202403000086N 202403000087N 202403000088N 202403000089N 202403000090N	LH S.A.S	Hurto de 20 monitores de presión arterial BSP-11	Santander	Bucaramanga
H2502-00115	11/02/2025	21/06/2024	20043364 20216501	2022DM-0009154-R1 2021DM-0024648	Microcateteres (Espiral Para Embolización Endovascular Intracranial) Stryker Familia de Guías Synchrony y Transend - Catéter, Cable Guía	STRYKER	M0031681900 SS10215P9E	24503694 24503695 554188	No reporta	G. Barco S.A	La institución Cundinamia ubicada en la ciudad de Montería realizó un pedido de dispositivos médicos para un procedimiento en junio de 2024, sin embargo, estos dispositivos no llegaron al cliente, y la empresa transportadora no tiene soporte de entrega del producto y tampoco tiene la mercancía por lo cual se realiza reporte de pérdida de dispositivos médicos.	Córdoba	Montería
H2502-00120	13/02/2025	22/02/2024	19984130	2019EBC-001783-R1	Monitor Fetal Edan - Monitor Fetal	Edan	F3	No reporta	560334M21900510001	Central de urgencias Louis Pasteur E.S.E.	Ingresan al servicio de urgencias dos personas y una de ellas ingresa al consultorio de monitores para hurtar el equipo.	Tolima	Melgar
H2502-00121	13/02/2025	12/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ1C078091	ESE Hospital San Rafael De Facatativá	Durante rondas de enfermería no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la IPS, pero no se logra ubicar.	Cundinamarca	Facatativá
H2502-00122	13/02/2025	14/01/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 10	No reporta	KN7300793	Hospital Universitario Clinica San Rafael	Hurto del monitor en el servicio de radiología.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00123	14/02/2025	16/01/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	No reporta	00092	Hospital Universitario San Ignacio	Lunes 20 de Enero a las 1:35pm la Jefe Coordinadora fue notificada por los auxiliares de enfermería del servicio de radioterapia acerca del fallante del desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00124	14/02/2025	23/01/2025	20251966	2023EBC-0027525	Sistema portátil de diagnóstico del sueño / dispositivo de diagnóstico del sueño	BMC	POLYWATCH	No reporta	S224D711016	Fundación Neumológica de Colombia	Se presenta hurto del equipo polígrafo a un paciente del programa de sueño ambulatorio.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00139	25/02/2025	25/01/2025	20138514 20023813 20103602 19988339 19984128	2017DM-0017337 2012DM-0009231 2016EBC-0014635 2017DM-0001461-R1 2017DM-0001107-R1	Oftalmoscopio Esfigmomanómetros Glucose meter/glucometro trueResult trueZigo - glucometro - nipro diagnostic Termómetro Oxímetro de pulso - strong medical @ oxímetro - oxímetro de pulso - pulsómetro Estetoscopios tener cardiophon, duplex, de lujo duplex, de lujo, duplex, tristar, anesthesophon, ii-cap, sinard Martillo de reflejos Doppler ultrasonico de bolsillo/doppler ultrasonico de mesa	Weichaltyn Accu chek Alfasafe Contec Riesler Edan	92871-BLK DS44 INSTANT TDR004 CMS00 4541 SONOTRAX II PRO	No reporta	(0100732094195934 200512172827 9602203736 21054003000 1848 560054M20408360019	Centros medicos colsanitas SAS	El vehículo de transporte se encontraba parqueado en la calle 44 Bis A Sur con 66, con la cerradura forzada por conductor se percata que, los elementos que estaban en el interior habían sido robados.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2503-00163	6/03/2025	24/02/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software y Repuestos.	Nihon Kohden	TEC-5531E	No reporta	2894	ESE Metrosalud	El día 24 de febrero de 2025 pasadas las 17:00 horas fue hurto un desfibrilador marca Nihon Kohden con serie TEC-5531E ubicado en sala se reanimación.	Antioquia	Medellin
H2503-00164	6/03/2025	1/06/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	Fresenius	Agilia VP y Volum MC Agilia	No reporta	24428543, 24428615, 22881291, 23488027, 23070408	Clinica Medellin S.A.S	5 bombas de infusión del servicio de urgencias de la sede Occidente, último mantenimiento preventivo ejecutado entre junio y agosto del 2022, se realiza búsqueda en el 2023 y 2024 y equipos no se encuentran.	Antioquia	Medellin
H2503-00165	6/03/2025	25/02/2025	20039020 20150296	2022EBC-0008418-R1 2018DM-0018548	Pulsioxímetro, accesorios y repuestos / Oímetro de pulso Esfigmomanómetros aneroides - accesorios y repuestos - Esfigmomanómetros aneroides	CHOIGEMMED ALP K2	MD300C2 500-V	No reporta	240304701610 24033371	IPS PsicoTerapeutico y reeducativo san rafael S A S	Al realizar la entrega de turno los auxiliares notifican que los equipos no se encuentran en el servicio	Cundinamarca	Chía
H2503-00173	11/03/2025	22/02/2025	20146184	2018DM-0018139	Autorefracto/Keratometer - Auto Refracto/Queratometro	POTEC	PRK 7000	No reporta	K7NA22J	Import Vision SAS	Hurto a comercio violentando la cerradura	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00177	13/03/2025	13/03/2025	20057090	2014EBC-0009924	Equipos Rodantes para Rayos X Fujifilm® - Sistema MobiI de Rayos X y sus repuestos Y accesorios - Fujifilm®	FUJIFILM®	PORTABLE X-RAY UNIT FOR XAIR MODEL NO. XD2000	No reporta	XDRH-5013	Ajoveco S.A.S	AJOVECO SAS informa sobre la pérdida de un equipo bromedico en la bodega del operador logístico La anterior, porque durante un control de inventario realizado a finales de noviembre de 2024, se detectó la ausencia del equipo y en la revisión de registros de salida y consultas con clientes que manejanon cargas similares en el periodo en cuestión, sin obtener información sobre su ubicación. Por lo cual, al no encontrarse evidencia de su despacho ni responsables identificados, el equipo fue declarado oficialmente extraviado el 5 de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00181	14/03/2025	27/02/2025	20005694	2009EBC-0003880	Equipo Desfibrilador Zoll serie m, accesorios y repuestos	ZOLL	M SERIES	No reporta	T0E79771	Sharon Medical Group SAS	Dos hombres ingresan a la clinica sharon de la ciudad de ibague el dia jueves 27 de febrero y retiran el carro de paro.	Tolima	Ibagué
H2503-00182	14/03/2025	26/02/2025	20147481	2018DM-0018260	Tomógrafo Óptico Coherente	ZEISS	CIRRUS 5000	No reporta	5000-24654	Clinica De Ojos Del Tolima SAS	En las horas de la madrugada realizaron el ingreso a la clinica, violentando las puertas y hurtado los dispositivos en cuestion.	Tolima	Ibagué
H2503-00183	14/03/2025	1/11/2024	20053063	2022DM-0009198-R1	Transformador de Pared Gs 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos – Transformador de pared-grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	WELCH ALLYN,	77710-71ML	No reporta	T1932960783	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	El día 1 de noviembre se evidencia que una señora ingresa al consultorio y hurta el dispositivo médico sin que la seguridad del hospital observará algo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00184	14/03/2025	31/10/2025	20154207	2018DM-0018948	Fuentes de luz fría y led	KARL STORZ	20161401	No reporta	TN 23951	Fundación santa fe de Bogotá	El día 31 de enero ingeniería informa la falta de una fuente de luz de la sala siete (7) ya que al realizar su equipo la revisión de las salas a las 7:00 a.m. evidencian que a la bodega de laparoscopia de esa sala le falta ese equipo. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00186	14/03/2025	10/02/2025	20162864	2019DM-0019796	Video Endoscopio Flexible, Vias Inferiores-Video Endoscopio Flexible	SEESHEEN	IV-3101	No reporta	103410250E	Fundación santa fe de Bogotá	El día lunes 10 de febrero se identifica que no se encuentra el carro de transporte del equipo de la consulta de enteroscopia marca seesheen faltando evidenciando que los tornillos están sueltos y que fue retirada de su carro en la cual se encontraba fija. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00187	14/03/2025	3/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WelchAllyn	Pocket Junior Ref. 9500	No reporta	No reporta	Red de Salud del Oriente ESE	Personas desconocidas ingresan el puesto de salud y raptaron el dispositivo médico.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00188	14/03/2025	26/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Mindray D3	No reporta	EL03035184	ESE Hospital Marco Fidel Suarez	El día 26 de febrero de 2025 en las instalaciones del Hospital Marco Fidel Suarez en el área de hospitalización, se produce el hurto del desfibrilador del carro de paros de Medicina Interna 2.	Antioquia	Bello
H2503-00189	14/03/2025	10/03/2025	20227069 20051942	2023EBC-0026871 2023EBC-0009714-R1	Agilia Pronex - Bomba para administración de nutrición enteral Instrumentos para infusión Agilia Sp - Bomba de jeringa para infusión de líquidos	FRESENIUS KABI	Bomba de Infusión AGLIA PRONEO MX 2018432 Bomba de Infusión AGLIA SP TWA MX2018832	No reporta	25803021 243688619	Fresenius Kabi	La representante comercial de Fresenius Kabi informa que un sujeto desconocido ingresó a su casa hurtando varios elementos , entre ellos dos bombas de infusión.	Córdoba	Cereñé
H2503-00191	14/03/2025	9/08/2024	20015037	2019EBC-0006194	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / Bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Bomba de infusion VOLUMAT MC AGLIA CO Z019141	No reporta	22719032	Fresenius Kabi	Se reporta perdida de bomba de infusión que se encontraba en calidad de comodato en la institución Clínica del río en Montería y aun luego de una búsqueda exhaustiva, no pudo ser encontrada. Por lo tanto, se reporta la pérdida para aclarar que esta sea usada en pacientes o verificado.	Córdoba	Montería
H2503-00195	17/03/2025	13/03/2025	20029936	2021DM-0007326-R1	Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Biomec CV/ matriz extracelular (MEC)	Biomec Cx	Biomec Cx - Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Cx BCG15022BM	24012-1	0287	3Biomat S.A.S.	El día 14-03-2025 uno de los distribuidores de 3Biomat notifica que su mensajero fue asaltado por 2 motorizados, quienes le quitaron todo lo que llevaba, entre esto una de nuestras membranas Biomec Cx.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00196	17/03/2025	6/03/2024	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	OTICON RUBY 2 MINIRITE R C 091 229712	No reporta	35135628	Medhumana Colombia S A	La paciente salió con el audifono y cuando regresó a su casa ya no lo tenía. Por lo cual, se realizó búsqueda de los mismos sin éxito.	Risaraldó	Pereira
H2503-00197	17/03/2025	24/01/2025	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	RUBY 2 , MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	37030621 37030842	Medhumana Colombia S A	A la paciente la robaron y en medio del forcejeo se llevaron se cayeron y estraviaron los audifonos.	Casanare	Yopal
H2503-00198	17/03/2025	13/11/2024	19989129	2019DM-0001618-R1	Catéteres de imagen de ultrasonido	Boston Scientific	H749518100	32953848	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del producto el cual fue reportado como complainante en Noviembre del 2024 y en el proceso de recolección el dispositivo no aparece, indagando con el cliente C.L. IBEROMERICA SAS desconocieron su ubicación.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00200	17/03/2025	14/03/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Instrumental odontológico NEOIDENT - NEOIDENT	NeeDent	115.275 115.276 115.277 115.278 115.280 115.281 115.282 115.285 115.286	No reporta	JYGF5 CRFA2 VAZ18 FPX20 FPX20 GERN7 EXHR1 JKLK9 JZX14	Manohay Colombia SAS	el viernes 14 de de marzo, uno de nuestros mensajeros por error perdió un envío mientras se encontraba en reparto, una persona en la calle lo recogió y se comunico al número de servicio al cliente para hacer la devolución, le solicitamos al mensajero coordinar con esta persona la recolección del producto, pero este comentó a solicitar dinero, aunque íbamos a acceder con el pago que la persona estaba solicitando, dejó de contestar las llamadas y se quedó con el producto.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00203	19/03/2025	12/02/2025	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	MINIRITE T CROS	No reporta	36329880	Medhumana Colombia S A	Le robaron el audifono.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2503-00204	19/03/2025	30/04/2024	20111711	2016DM-0015231	Conjunto de trombetomí	Boston Scientific	114610-002	30973700	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del dispositivo fue movido en sistema hacia el cliente SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE pero no se evidencio su llegada se verificaron libros de control de inventarios y no registra ingreso.	Sucre	Sincelejo
H2503-00205	19/03/2025	14/12/2024	20097922	2015DM-00135747	"WELLELL" presión continua positiva- CPAP - WELLELL - SISTEMA CPAP (continuous positive airway pressure) y accesorios - WELLELL	apex	QBP Reserivoir IC	No reporta	10519100110100229	Amanecer Medico SAS	Se estaciono el vehículo en el andén del restaurante sobre la calle 42, posterior a ello, ingresé al restaurante tipo 3.15pm. A las 3.50pm salgo del restaurante y veo que el vidrio izquierdo de la puerta trasera del vehículo lo habían partido y se habían llevado bolso en el cual estaba un dispositivo médico de uso diario para la apnea del sueño.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00211	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017971	CORE 2 0-equipos de quirófano consolidado	STRYKER	5407100000	No reporta	2023413023	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Palmita
H2503-00212	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017971	CORE 2 0-equipos de quirófano consolidado	STRYKER	5407100000 - PI DRIVE MOTOR	No reporta	2227202903	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución FABISALUD IPS SAS, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00213	27/03/2025	5/11/2024	20093366	2015DM-0013127	Kit Introdutor Pflie Peelable - Boston Scientific	Boston Scientific	667091-305 H965SCH847070	GB8510313 29123874	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se identifican dos dispositivos médicos los cuales fueron movidos por el especialista en sistema, pero en confirmación con el cliente ONCOMEDICA no ingresaron a la institución, por tal motivo se declaran perdidos.	Córdoba	Montería
H2503-00218	28/03/2025	25/02/2025	20020622	2021DM-0006056-R1	Sistema de tornillos absorbibles e instrumental de rodilla STRYKER	STRYKER	234010163 - 9 X 23MM BIOSTEON SCREW	BS230728	No reporta	Stryker Colombia S.A.S.	Se reporta la pérdida del tornillo BioSteon 9x23 en la Clínica Centro por parte del soporte CX.	Atlántico	Barranquilla
H2503-00220	28/03/2025	21/03/2025	20118449	2016DM-0015455	V.A.C.ulta therapy unit - unidad de terapia V.A.C. ulti - sistema de terapia de herida por presión negativa V.A.C. ULTA	V.A.C. ULTA	ULTEVE1/US	No reporta	GAAC06370	KCI Colombia SAS	Hurto de equipo de demostración V.A.C. Uta señal GAAC06370 que se encontraba custodiado en el domicilio de la funcionaria de nuestra compañía, fue hurtado en su ausencia por personas no identificadas que habían ingresado a su residencia.	Sucre	Buenavista
H2503-00221	28/03/2025	28/03/2025	20025576 20025706	2021DM-0006603-R1 2021DM-0006484-R1	Sistema de implantes odontológicos NEODENT Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NEODENT	140.1063 140.1064 117.024 110.316	HPTV2 KJYA6 RVW03 CLJYA	No reporta	Grupo Empresarial PMP SAS	El día 13 de marzo del 2025, cuando el mensajero transporta los implantes y el kit por el sector de chapinero, fue asaltado por 2 motos los cuales hurtaron la bandeja y un equipo de implantes almacenados en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00222	29/03/2025	26/03/2025	20003609	2018DM-000378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, accesorios y repuestos	MINDRAY	BENEHEART R12	No reporta	FN-45049756	E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz	El día 26 de marzo se notifica pérdida del equipo en el consultorio	Cundinamarca	La vega
H2503-00223	29/03/2025	25/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Obscopio	WelchAllyn	1171025020A	No reporta	No reporta	SES Hospital Universitario de Caldas	Aproximadamente las 12:30 pm las auxiliares de enfermería del servicio Centro Ambulatorio del SES Hospital Universitario de Caldas realizan ronda en el segundo piso donde observan que en el consultorio 23 no está el equipo de órganos.	Caldas	Manizales
H2503-00224	29/03/2025	13/03/2025	20129201	2017DM-0016484	Lancetas y dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Y Safe-T-Pro De Roche - lancetas para toma de muestras	ROCHE	09221816022	(10)405595	97210677374	Centros Medicos Colcanitas SAS	El día 13 de marzo de 2023 a las 8:50 se procede a realizar traslado de monitor de signos vitales y glucómetro para la atención de paciente. Una vez realizada la atención se procede a retornar los equipos al centro médico colcanitas, durante el traslado el glucómetro cae al suelo, el personal de salud no se percató y la persona que lo recoge no lo entrega.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00225	29/03/2025	30/12/2024	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	97200-CL	No reporta	EOP 065	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	Se reporta pérdida de equipo de órganos portátil, que se guardaba en el consultorio #5 de consulta externa del hospital de Chocontá.	Cundinamarca	Chocontá
H2503-00226	29/03/2025	18/02/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allyn	97200-CL	No reporta	EOP 062	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	El día 18 de febrero estando en el sitio Puesto de Salud de Machetá, el médico general, evidencia la ausencia del equipo de órganos.	Cundinamarca	Machetá
H2504-00234	4/04/2025	2/04/2025	20230004	2022EBC-0026159	Ophthalmic Laser Photocoagulator - Laser Fotocoagulador Oftálmico	NORLASE	LEAF	No reporta	2244065	Laboratorios Oftálmicos SAS	El día 02-04-2025 la recepcionista, fue a disponer del equipo en las instalaciones, solo encontró la maleta vacía donde se guarda pero no encuentra el equipo.	Bolívar	Cartagena
H2504-00239	9/04/2025	8/03/2025	20200658	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	ZRCON 2, MINIBT R CHROMA	No reporta	F06M2J	Medhumana Colombia S A	El 8 de marzo a la paciente le hurtaron en Transmilenio el dispositivo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00241	9/04/2025	31/03/2025	20113121 20053063	2016DM-0015035 2022DM-0009186-R	Sistema de ultrasonido acuson NX3, sistema de ultrasonido acuson NX 3 elite - sistema de ultrasonido Transformador de Pared Ge 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - Transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	SIEMENS WELCH ALLYN	TRANSDUCER-12L3a, TRANSDUCER-6C1a y TRANSDUCER-9M3a 77710-71 / PARED	No reporta	20340321, 21090271 y BP11089	Impulmedicos S.A.S	El viernes 28 de marzo de 2025 le robaron del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Mistrató del Colegio, tres Transductores del equipo Juniper	Cundinamarca	El colegio
H2504-00246	11/04/2025	11/04/2025	20071069	2024DM-0011228-R1	Sistema vascular (guías inwire y agujas angiográficas) de ment medical systems INC.	INQWIRE	GUIA DIAGNOSTICA INQWIRE DE 0.035CM X 150CM PUNTA RECTA ESTANDAR (K035F150S/B)	K2704078	No reporta	Merit Medical Colombia S.A.S	El día 27 de febrero de 2025 el cliente realiza un pedido de 20 unidades de la ref. K035F 150S, se tramita el pedido y se genera para su entrega el día 28 de febrero. Sin embargo, a la hora de entregar este pedido, el operador logístico nos notifica que no se tiene el producto para entregarlo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00247	14/04/2025	17/12/2024	20062451	2023DM-0009968-R1	Analizador de composición corporal Inbody con sus repuestos y accesorios - BIOSPACE	INBODY	INBODY 120	No reporta	F31801593	Lifestyle Medicine SAS	En la mañana del 17 de diciembre del 2024, en las oficinas de la IPS, se evidencio la falta de unos elementos, dispositivos y las ventanas de un consultorio se encontraba abierta y la carteta de hierro partida.	Bolívar	Cartagena
H2504-00248	14/04/2025	8/04/2025	20013462	2020EBC-0005096-R1	Desfibrilador monitor heartstart / Desfibrilador monitor	PHILIPS	EFFICIA DFH 100	No reporta	PHILIPS	Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Médeni	El desfibrilador ubicado en carro de paro de sótano área de ecocardiografía consultorio 6 fue hurtado presuntamente por un hombre que entra al consultorio y sale con el equipo en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2504-00250	14/04/2025	4/04/2025	20150296	2018DM-0018548 2017DM-001733	ESFIGMOMANOMETROS ANEROIDE - ACCESORIOS Y REPUESTOS - ESFIGMOMANOMETROS ANEROIDE OFALMOSCOPIO	ALPKZ WELCH ALLYN	500-V 92871-BLK	No reporta	23090286 3003092/24-296/96	Empresa Social del Estado Centro de Salud San Francisco de Sales	Se realiza almacenamiento de los equipos (equipo de órganos y tensiómetro) en sus respectivas cajas, en el consultorio de oftalmología el día 31/03/2025. Sin embargo, el día 04/04/2025, se dispone a hacer uso de estos, y se encuentran cajas vacías.	Cundinamarca	San Francisco
H2504-00251	14/04/2025	27/03/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasound System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	VERSANA BALANCE	No reporta	TRANSDUCTOR CONVEX SERIE: 1041100W/65, TRANSDUCTOR TRANVAGINAL	Viva 1A IPS	Dos hombres entraron a la IPS, estuvieron dentro del establecimiento alrededor de 20 minutos en salas de espera, uno estaba atento a que nadie los viera y el otro entro a el consultorio de ecografía abriendo la puerta a la fuerza, como los transductores del ecógrafo tenían guaya de seguridad sale del establecimiento a buscar con que romper dicha guaya y regresa nuevamente, alrededor de las 4. de la tarde hurtan los tres transductores de un ecógrafo y se retiran de la IPS	Caldas	Manizales
H2504-00252	14/04/2025	8/04/2025	20172716	2019DM-0020864	Electrocardiógrafo	BTL	BTL-08SD3	No reporta	071D08010689	Viva 1A IPS	Un hombre y una mujer entraron a la Ips y estuvieron al rededor de 30 minutos, un hombre vigilaba cerca al área de procedimientos y en cuanto sale la auxiliar de turno a desayunar, el avisa a su acompañante, inmediatamente va y le entrega una botita y el hombre entra al consultorio y se levanta el electrocardiografía y luego se retiran de la sede, todo se observo a través de las grabaciones de las cámaras, la auxiliar cuando regreso al consultorio nota la ausencia del equipo y reporta inmediatamente	Caldas	Manizales
H2504-00238	7/04/2025	2/04/2025	20069007	2013DM-0009789	Electrocardiógrafo, accesorios y repuestos	Cardioline	Microl-elecardiBT	No reporta	09611602	Alysa Colombia SAS	El día 2 de abril de 2025 a las 10:00 a.m. En la IPS Medplus Villeta, se evidencio que se habian hurtado el electrocardiografía que se encontraba en el consultorio de procedimientos.	Cundinamarca	Villeta
H2504-00260	21/04/2025	18/04/2025	20191852 20110058	2020DM-0022445 2016DM-0015662	Medical electrical saw drill - Taladro de sierra eléctrico médico Locking plate system (sistema placa de fijación) / sistema placa de fijación	BUJIN TRAJUNJI	BLIZ-1 5800 GUIA PARALELA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005008) GUIA PARALELA AJUSTABLE 2.8 MM (3PCS) CANULADOS 6.5 MM (13005009) PINZA PORTA TORNILLOS CANULADOS 6.5 MM (13004016) GUIA DE PROTECCION 118MM CANULADOS 6.5 MM (13005009) GUIA DE ALAMBRE 8/2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005010) CAMISA DE ATORNILLADOR 6.5/7.3 CANULADOS 6.5 MM (13005013) BROCA 2.8MM CANULADOS 6.5MM (13005003) BROCA CANULADA 5.0 MM CANULADOS 6.5 MM (13005004) GUIA DE LIMPEZA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005002) PALA ATORNILLADOR STARDRIVE 6.5 MM CANULADOS 6.5 MM (13005012) PALA ATORNILLADOR CANULADO STARDRIVE 5.6MM CANULADOS (13005011) TABLAJA CANULADA 6.5 MM (13005006) AVELLANADOR CANULADOS 6.5 MM (13005015) MEDIDOR CANULADOS 6.5MM (13005014) GUIA ROSCADA 2.8 MM (13005019) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 30MM RC (52706530) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 35MM RC (52706535) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 40MM RC (52706540) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 45MM RC (52706545) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 50MM RC (52706550) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 55MM RC (52706555) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 60MM RC (52706560) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 65MM RC (52706565) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 70MM RC (52706570)	No reporta	BLIZ-1 819017066 819017067 819017068 819017069 819019045 819017070 812118071 819017071 812118072 819017072 812118073 819017073 812118074 819017075 812118076 812118077 815019047 819017078 815019048 819017079 812118078 819017083 819017084 815019052 819017085 819017086 523504 520912 530792 520913 815019057	Fiomedical	Se realizó envío del equipo desde Bogotá a la ciudad de Dulama y una persona no autorizada reclama el equipo en la taquilla del transporte en el que se envió.	Boyacá	Dulama
H2504-00264	22/04/2025	15/04/2025	20067031	2013DM-0010434	Ultrasonic - Ultrasonido - Body Stetic Internacional	BODY STETIC INTERNACIONAL	ULTRASONIC	US-163	3170	Industrial Company Anta SAS	Un individuo ingresó sin autorización a las instalaciones de la empresa, sin ser detectado por el personal y hurta equipo que había sido entregado para mantenimiento.	Santander	Bucaramanga
H2504-00268	25/04/2025	25/04/2025	20098086	2015DM-0013588	Handheld Ref/Keratometer Handysref-K / Refracto- Queratometro Portatil Handysref-K.	NIDEK	HANDYREF K	No reporta	5302195	Laboratorios Retina SAS	Cliente clínica oftalmológica de Cali reporta que fue hurtado de sus instalaciones	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00270	27/04/2025	8/04/2025	20163712	2019DM-0019890	Tonómetro de aplanamiento	Appasany	AATM-5001	No reporta	13150014564 y 1311011022	Estudios oftalmológicos S.A.S	Ingres a una mujer a la clínica e ingresa al área de consultorios 5 -8 y en compañía de un hombre hurtan el equipo.	Caldas	Manizales
H2504-00271	27/04/2025	8/09/2024	228183	2019EBC-0002096-R2	Bombas de alimentación Enteral, Accesorios y Repuestos Kangaroo Bombas de Alimentación Enteral	COVDIEN - KENDALL	KANGAROO EPUMP	No reporta	C20301488 C20301501 C20301400 C20302294 C20301251 C20301441 C20301507 C20302118 C20302164 C20302204 C20302349 C20302952 C20312387 C20312405 C20312417 C20312634 C20312639 C20312644 C20312878 C20312883 C20312897 C20301281 C20301103 C20301515 C20301784 C20300977 C20302006 C20302417 C20302248 C20301089 C20301215 C20301283	Fundación Valle del Lili	El proveedor BAXTER realiza un inventario de los equipos KANGAROO y después de una intensa búsqueda no se encuentran en las instalaciones de la institución	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00272	27/04/2025	4/03/2025	20094438	2015EBC-0013856	Bomba de Infusion Plum 360 / Bomba de Infusion	HOSPIRA	PLUM A+	No reporta	17847773	Fundación Valle del Lili	Durante la búsqueda de los equipos para realizar el mantenimiento preventivo, no se encuentra en un periodo de 2 años. Por lo cual, el proveedor lo determina como equipo perdido.	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00273	27/04/2025	15/04/2025	20138512	2017DM-0017343	Oscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	El día 15 de abril en la sede florid se evidencio el hurto del dispositivo. Ya que, se encuentra un daño en chapa de la puerta de ingreso al consultorio por forcejeo	Antioquia	Medellin

H2504-00274	27/04/2025	8/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	Se recibe reporte por hurto de equipos de organos de consultorio 114, al verificar se evidencia que doctora al salir del consultorio deja abierta la puerta por lo que personal externo ingresa al consultorio y se lleva el equipo asignado.	Caldas	Manizales
H2504-00275	27/04/2025	22/04/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de ultrasonido color doppler digital sotoscope - accesorios y repuestos exclusivos	SONOSCAPE	TRANSDUCTOR CONVEX TRANSDUCTOR LINEAL 3C-A, L742, 6V1	D665761168, B231041789, B185588838	D665761168, B231041789, B185588838	Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	En Sibabé se realiza consulta de ecografía dos veces a la semana hoy cuando se acercaron a realizar la consulta los transductores habían desaparecido.	Cundinamarca	Sibaté
H2504-00276	27/04/2025	23/04/2025	20100931	2018EBC-0014448	Monitor de paciente	Mindray	UMEC10 UMEC12	No reporta	KN-25141652 KG-0B05516 KG-0B055099	Medica Magdalena SAS	El día miércoles 23 de abril al realizar revisión de inventario de equipos, en la unidad de vitales del 4 piso se detectó la falta de 3 monitores de signos vitales los cuales no estaban en uso.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00277	27/04/2025	25/04/2025	20045342	2021DM-0008536-R1	Sistemas digitales de diagnóstico por imágenes de ultrasonido (ecografía) Mindray, transductores repuestos y accesorios - sistema digital de diagnóstico por imágenes de ultrasonido. - Mindray	MINDRAY	V11-3BE L12-3E C52E	No reporta	LDG48000241 PCL4C010359 VST1C092605	Hospital San Juan de Dios	El día 25/04/2025 se inicia jornada de ecografías, al ingresar al consultorio, se evidencia la falta de 3 transductores	Antioquia	Romegro
H2504-00278	27/04/2025	7/04/2025	20063063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	7771701	No reporta	No reporta	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El 7 de abril al día sábado 19 de Abril 2025 se hurtaron los dispositivos en la sede Armenia Especialista de dos equipos de órganos.	Quindío	Armeria
H2504-00279	27/04/2025	26/04/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad cpap para uso doméstico	RESMED	APNEAK LINK AIR	No reporta	201850048791	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	Paciente que tenía programado estudio de poligrafía respiratoria el día 26/03/2025 (estudio el cual el paciente se acerca a la organización por equipo biomédico y es representado al día siguiente). Sin embargo, el paciente se acerca el día 27/03/2025 informando que fue víctima de robo en donde se llevan el equipo biomédico.	Valle Del Cauca	Calli
H2505-00290	2/05/2025	28/04/2025	19987971	2017DM-0001389-R1	Genotropin Pen Dispositivo Multidosis	No reporta	No reporta	ME6615	No reporta	Pfizer SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo someteron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00293	6/05/2025	28/04/2025	19951240 20089424 19937378 20065876 19951239 20037993 20002047	2015DM-0003265-R1 2024DM-0012707-R1 2023DM-0002925-R2 2015DM-0013385 2015DM-0003268-R1 2024DM-0012554-R1 2018DM-0002979-R1	Cintas Quirúrgicas: Cinta de Tela no Tejida, Cinta De Papel, Cinta de Pósterileno, Cinta de Seda, Cinta de Oro de Zinc. Guantes de Latex - Guante Latex Quirúrgicos Estéril - Alfasafe Guantes de Latex De Examinación, Esteriles Y No Esteriles Atlasafe® Cánula Iv. Cateter Intravenoso Alfasafe Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Compresas de Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Esponjas De Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles Conjunto de Infusion Desechable Con Agua - Set de Infusion Macrogoteo con y sin Agua - Equipo de Infusion con y sin Agua - Equipo de Venocisis con y sin Agua - Alfa Safe Vendas Fijas y Elásticas Alfa Safe	ALFASAFE	CINTA MICROPOROSA PIEL x Ud. (1.2m x 3yd - 1.25x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1m x 3yd (2.5x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1m x 5yd (2.5x450cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 1m x 1yd (2.5x50cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 2m x 3yd (5x450cm) GUANTE CIRURGIA ESTERIL X PAR CON TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 8 S CON TALCO TALLA 7 S CON TALCO TALLA 8 CON TALCO GUANTE LATEX EXAMEN X100 CON TALCO TALLA L CON TALCO TALLA M CON TALCO TALLA S GUANTE LATEX MULTUSOS X24 UD TALLA M CATERETER INTRAVENOSO 22G X 1 (25mm) 24G X 3/4 (19mm) GASA NO TEJIDA ESTERIL (Paquete x 50) - 3" X 3" X 6 SET INFUSION MACROGOTE0 X1 - SIN AGUIA VENDA ELASTICA BLANCA (Unidad) - 4" X 5YD	AT20230934-1 AT20241112-3 AT20241112-4 AT20241113-3 AT20241113-4 YY2488903 YY2487002 YY2489004 24121000 AT012261-1 50047624M 50047623S AT23091 14605 0H6241522 15B11024 NKB3542403	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo someteron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00300	6/05/2025	28/04/2025	19985331 20213342 19987466 20231917 20283860 227009	2018DM-0001674-R1 2022DM-0025751 2019DM-0001537-R1 2023DM-0027156 2025DM-0030346 2018DM-0002031-R2	Cardioversores / Desfibriladores Implantables Amplímetro Duct Occluder-Occluder Cardíaco Introducir Aguja / Introducir Conjunto de Infusion Desechable con Agua - Set de Infusion Macrogoteo con y sin Agua - Equipo de Infusion Con Y Sin Agua - Equipo de Venocisis con y sin Agua - Alfa Safe Preel-Away Introducir / Introducir Pelatle Guia Guidewire - St. Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	Cardodesfibrilador Implantable Unify Assura CD338-40C Occluder Amplazer PDA 9-PDA-000 Occluder Amplazer PDA 9-PDA-001 Caterel Agulas Nat'l 8.5F Large Curli 6408324 Sistema de liberación Amplazer ITV 08F 180/80 Sistema de liberación Amplazer ITV 07F 180/80 9-TV07F180/80 9-TV08F180/80 Introducir Preel-Away 7F 14cm - 405154 Alambre guía 404570	5585339 8588906 10236533 10607385 10313312 10652933 10721821 9844111	No reporta	ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo someteron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00301	7/05/2025	25/04/2025	19992091	2018DM-0001834-R1	Películas para Imágenes Médicas Fujifilm®	FUJIFILM®	FUJI MEDICAL DRY IMAGING DIHT	72139	No reporta	Ajoveco S.A.S	La empresa transportadora informa que el día 25 de abril de 2025, en horas de la noche, cuando el vehículo tipo tractomula que cubría la ruta Cali - Pasto fue interceptado por grupos al margen de la ley. Como resultado, fue hurtado tanto el conductor como la mercancía transportada.	Cauca	Puerto Tejada
H2505-00302	7/05/2025	29/04/2025	20142962	2018DM-0017818	Pen Needle 32g x 4mm 5b sw Easyflow La - Bd Ultrafine Nano Pen Needle 4mm (52C) x 0.23mm (32g)	Ultra Fine	320489	2242751	No reporta	Embecka Colombia SAS	El cliente reporta el robo a uno de sus camiones, del cual extrañan todos los productos y dispositivos médicos que estaban siendo transportados de Bogotá hacia Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00304	7/05/2025	10/04/2025	20123801	2017DM-0019566	Large Bone Powered Surgical Instruments - Instrumentos Quirúrgicos Eléctricos para Huesos Grandes	STRYKER	4505	4505-000-000	2318706993	Amarey Novamedical S A	Se realiza la cirugía programada el día 8 de Abril en la institución con el acompañamiento de la asesora quirúrgica, quien al finalizar el procedimiento notifica que se dejan los equipos completos y sellados para recoger en el camión asignado en la institución para este fin. Sin embargo, el día de la recolección se encuentra que los sellos de seguridad del contenedor del motor abiertos y al abrirlo el contenedor se encuentra vacío.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00307	8/05/2025	2/05/2025	20162478	2020DM-0021486	Non-Active Soft Tissue Implants, Sterile - Inyectable Paramiante Intradermico	PROFESSIONAL DERMA SA	JALUPRO	419/24-415/24	No reporta	Skin Solutions SAS	Al momento de la recepción de producto en la fecha viernes 02 de mayo de 2025 en las instalaciones de la bodega de almacenamiento, se observa que la caja se encuentra dañada y sin producto.	Valle Del Cauca	Palmira

H2505-00354	17/05/2025	15/11/2024	20150296 20533063 20172314 2019DM-0020034 20165524 20150463 20065388	2018DM-0018548 2022DM-0009186-R1 2019DM-0020607 2019DM-0020034 2019EBC-0019977 2013EBC-0010510	Esfignomómetros Aneroid - Accesorios y Repuestos - Esfignomómetros Aneroid Transformador de Pared Gs 777 Para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnostico de 3.5 V Stethoscope / Esfetoscopio - Fondoscopio (Accesorios y Repuestos) Aneroid Sphygmomanometer / Esfignomómetro Aneroid-Esfignomómetro Aneroid (Accesorios y Repuestos) Odómetro de Pulso / Pulsómetro Odómetro de Pulso	ALPKC HILROM RESTER PRESTIGE HOME LIFE AEON	ADULTO CABEZALES DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS 777117 FONOSCOPIO ADULTO PEDATRICO K1 A320	No reporta	731575 22-292 22-286 22-283 230620011001028 2106000112	ESE Hospital San Antonio de Chia	El día 15 de noviembre de 2024, se evidencia hurto de los dispositivos del consultorio 8 de consulta externa.	Cundinamarca	Chia
H2505-00355	17/05/2025	4/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	Mindray	Beneheart - D3	No reporta	EZ-630183171	Sociedad de Cirugia de Bogotá - Hospital de San Jose	El domingo 4 de mayo entre las 12:32 p.m. a 1:07 p.m., se evidenció el ingreso y salida de las instalaciones del hospital y del servicio de urgencias adultos a 4 personas, 3 hombres y una mujer quienes hurtan el desfibrilador de reanimación urgencias.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00356	17/05/2025	1/03/2025	20117666	2017EBC-0016969	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado	SAMARTAN	PAD30P	No reporta	19E0003832	Cinemark Colombia SAS	El equipo fue hurtado de las salas de cine del centro comercial el ensueto a mediados de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00357	17/05/2025	16/05/2025	20113121	2018DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson N3, Sistema de Ultrasonido Acuson N3 Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS ACUSON MAPLE	11268079-1171446-11711957	No reporta	24350280-34470302-24140087	Coomewa Medicina Prepagada	El 16/05/2025 a las 7:50 am la Auxiliar Administrativa que asiste a los radiólogos ingresa al área de ecografía y se evidencia que la chapa fue violentada. Así mismo, que faltan los 3 transductores instalados en el Centro Médico Coomeva Medicina Prepagada.	Antioquia	Medellin
H2505-00358	17/05/2025	14/03/2025	20068959	2025EBC-0011079-R1	Bomba para Nutrición Enteral Amika	AMIKA	AMKA	No reporta	22687136, 22717861, 22718685	Clinica Central del Quindío SA	En ronda de inventario para entrega al proveedor de 12 bombas de nutrición se evidencia físicamente que solo habían en la instalación 9 bombas de nutrición.	Quindío	Armenia
H2505-00359	17/05/2025	13/05/2025	20113121	2018DM-0015035	Sistema De Ultrasonido Acuson N3, Sistema De Ultrasonido Acuson N3 ELITE - Sistema De Ultrasonido	SIEMENS	ACUSON X300	No reporta	35142, TRASDUCTOR CONVEX CHE-2 82321029, TRASDUCTO	Clinica Centenario	El día 13 de mayo 2025 sobre las 5:30 pm se evidencia pérdida de los 3 transductores (convex, lineal y endocavitario) del ecógrafo del servicio de uci.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00360	17/05/2025	13/05/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	Reporta profesional jornada de la mañana que al momento de llegar aux de limpieza y desinfección consultorio evidencia que no se encontraba el equipo de oídos.	Caldas	Manizales
H2505-00361	17/05/2025	13/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	MINDRAY	BENEHEART C2 FULLY	No reporta	AEB-24002944	IPS AMC S.A.S.	Auxiliar y conductor de la ambulancia descienden del vehículo para comprar en el CAXO del municipio de Girón, mientras se encuentran dentro del establecimiento, se acerca una persona en una moto, abre las puertas de cobijo del paciente y hurta la maleta del equipo DEA.	Santander	Girón
H2505-00362	19/05/2025	19/04/2025	20068624	2023DM-0010401-R1	Sistema de Compresor - Nebulizador / Compresor - Nebulizer System, Accesorios y Repuestos - PHILIPS RESPIRONICS	PHILIPS RESPIRONICS	Elegance	No reporta	2016423079	Amancecer Medico SAS	El día 19/04/2025 se encontraban los carros de la sede medellin en proceso de carga de dispositivos medicos cuando se acerca sujeto y abre uno de los vehiculos hurtando pertenencias del conductor.	Antioquia	Medellin
H2505-00363	19/05/2025	9/05/2025	20106831	2016DM-0015463	Arterial Catheterization Systems - Sistema de Catelesores de Acceso Arterial / Sistema para Cateleserización Arterial.	Arrow	SAC-00820-PBX	No reporta	71F24H0457	Teleflex Medical Colombia SAS	Hubo un accidente carretero con el transporte que llevaba el producto y no fueron localizados después del accidente vial.	Risaralda	Periña
H2505-00365	21/05/2025	18/05/2025	20010028 20062792	2018DM-0004436-R1 2024DM-0011959-R1	Dientes Acrilicos-Startent, Starvit, Startone Sherstar, Starplus, Uhler Plus, Reveal, Zenith, Da Vinci, Rafael, Odontito, Odontito Plus, Resinial, Resina Acrilica Autopolimerizable en Polvo y Líquido Acrilico con Cross Link Autopolimerizable - Resina Acrilica - Masterdent y Masterplus	STARIDENT MASTERDENT	30L POS INF A1 32L POS INF A1 34L POS INF A1 30L POS SUP A1 32L POS SUP A1 30L POS INF A2N 34L POS INF A2N 30L POS SUP A2N 34L POS SUP A2N 30L POS SUP A3.5 34L POS SUP A3.5 32L POS INF B2 34L POS INF B2 30L POS SUP B2 34L POS SUP B2 POLVO CRISTAL POR 500 G LIQUIDO 55 ML LIQUIDO 1 LITRO	2411959 2407928 2408943 2410554 2411961 2404919 2409945 2501967 2503884 2403909 2410957 2412965 2410952 2505098 2505981	No reporta	Masterdent S. A. S.	Se estaba realizando el transporte de un pedido con destino a Tulcan - Ecuador de manera terrestre. En el momento en que el conductor llegó a Pasto, se revisa el carro y se evidencia que en el techo del camión, los bultos abrieron un hueco por el que sacaron las cajas de producto.	Nariño	Pasto
H2505-00366	21/05/2025	21/05/2025	19984443	2018DM-0002061-R1 2017DM-0001151-R1	Lentes de Contacto Acuvue Oasys Lentes de Contacto Acuvue - Johnson & Johnson	ACUVUE	548589 84156 84157 83552 83557 83758 83812 84226 81778 83903 83903 82027 83096 83397 84163 84311 84186 81624 82753 83124 81759 83531 83540 83609 84037 84186 84221 84014 83354 83367 82310 83290	8015NR8 8012B51 8012CCL 8012HND 8017SLV 8014L18 L006SLP 8012TL0 8017KMM 8017JPV 8017N22 8017RRT 8013H4Z L005G4M 8014THK 8017J57 8017BXX 8011R2X 8017H08 801413T 8017LVM 8015111 8015776 801724Q 8016780 L006LT 8012BVI L006PJ 8015ZRT 8016BRG 8012Z4R 8016906	No reporta	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	El día de hoy (21-05-2025) en la ruta el vehículo sufre un percance, donde es saqueada la mercancía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00368	22/05/2025	19/04/2025	20098860	2015DM-0013639	Catelet Intravenoso NIPRO	NIPRO	CH-2032ISO, CH-2225ISO	No reporta	25B11C, 24L07C	Nipro Medical Corporation	Durante el transporte del pedido al cliente ruta bogota- medellin el vehículo de los transportadores fue hurtado.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00370	23/05/2025	8/04/2025	20209058	2021DM-0023892	Oticon Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO CROS, PX MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	BC53B4	Medhumana Colombia S A	Robo en transporte publico	Casanare	Yopal
H2505-00375	26/05/2025	26/05/2025	20025562	2021DM-0006579-R1	Sistema de Implantes en Titanio e Instrumental	ZMMER BIOMET	Tornillos ceratje 2.0 x 11 mm Lote J7830371 - 91-5311 y tornillos 2.0 x 11mm Lote J7729428 91-2011	J7830371 y J7729428	No reporta	Wholding	La persona responsable de las entregas se encontraba dentro de clínica Asocrauma y dejó parqueada la moto en consulta externa, en el lapso de tiempo de regreso a la clínica y salida, le abren el Baúl de la moto y le sacan todo lo que llevaba allí, incluyendo los tornillos en mención.	Tolima	Ibagué
H2505-00377	27/05/2025	21/02/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	22-227	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Usa Altamira	El día de hoy 24 de febrero de 2025 se informa que fue hurtado un equipo de órganos	Bogotá D.C.	Bogotá

H2505-00378	27/05/2025	23/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch allyn	408282 / GS 777	18019	171206120595	Red de Salud del Suroriente E.S.E	El día viernes 23 de mayo de 2025 el medico encargado del consultorio encuentra el espacio vacío en la pared donde estaba ubicado el equipo y encuentra la puerta abierta de su consultorio.	Valle Del Cauca	Cañi
H2505-00379	27/05/2025	16/05/2025	20168333	2019DM-0020085	Fonendoscopio	Lord	HS-30U	No reporta	15-324	Clinica Eusalud S.A.	Fonendoscopio ubicado en el servicio de consulta externa no fue encontrado durante la verificación del inventario.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00380	27/05/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	OTOSCOPIO 23810 , OPTALMOSCOPIO 11720	22-301	No reporta	Clinica de Occidente S.A	El miércoles 14 de mayo del 2025 dos mujeres entran al consultorio con malestín y se robaron dos equipos de órganos	Valle Del Cauca	
H2505-00381	27/05/2025	28/03/2025	20015037 20068959	2021EBC-0006194-R1 2022EBC-0011079-R1	Bomba de Infusión Volumétrica, Accesorios y Repuestos / Bombas de Infusión para Líquidos Parenterales Bomba para nutrición enteral amika	FRESENIUS KABI	VOLUMAT MC AGILIA AMIKA CO	No reporta	22659506 CB3FC10149198 LSA1310039 CBSB1A100568	Clinica Central del Quindío Fresenius kabi	Después de ejecutar inventario y recogida de equipos por terminación de contrato con el proveedor nos percatamos del faltante del equipo.	Quindío	Armenia
H2505-00382	27/05/2025	22/04/2025	20053063 20080886	2022DM-0009186-R1 2015DM-0013588	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V Handheld refraktometer handyefk / refractometero portátil handyefk-e.	HILL NIDEK	GS777 HANDY	No reporta	5802195	Soluciones de Alta Tecnología Visual	El día 22 abril 2025 ingresaron 2 sujetos a la sede de la institución y realizan hurto de unos equipos biomédicos	Valle Del Cauca	Cañi
H2505-00383	27/05/2025	21/05/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	TOSHIBA	TRANSDUCTOR CONVEX PV-375 BT TRANSDUCTOR LINEAL PLL-1005BT TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO PVU-781VT	No reporta	No reporta	Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá	Personas ingresan forzosamente al consultorio de ecografía y hurto de transductores	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00385	27/05/2025	23/01/2025	19999623	2009EBC-0003126	Desfibrilador Schiller, Accesorios, Repuestos y Software	SCHILLER	DC 4000	No reporta	108999106647	ESE Hospital San Camilo	Equipo no encontrado.	Quindío	Buenavista
H2505-00389	28/05/2025	6/04/2025	20028764	2021EBC-0008954-R1	Monitores Cardíacos de Sincronización y sus Accesorios y repuestos GE	GEHC, GE Healthcare	7800 CARDIAC TRIGGER MONITOR	No reporta	25010564	GE Healthcare Colombia S.A.S.	En inmediaciones al sector el Corón de la ruta del sol unos delincuentes abordan el camión en movimiento, rompen el candado y el precinto, una vez en el interior del vehículo hurtan los elementos transportados empacados en dos huacales con cajas en el interior de estos. El cliente VIR CENTRO PEDIATRICO à CARDIOLOGIC manifiesta que los insumos fueron recogidos, sin embargo se realizó trazabilidad en las bodegas y los insumos no fueron recibidos se realizan varios intentos de recuperación en el cliente informando que no tienen estos insumos.	Cundinamarca	Puerto Salgar
H2505-00390	28/05/2025	23/05/2025	20109778 19991929 19995559	2017DM-0015781 2018DM-0001818-R1 2018DM-0002157-R1	Guía de Presión Cátileres de Imagen de Ultrasonido Sistema de Imagen por Ultrasonido Boston Scientific	Boston Scientific	H74939359310 H749518120 H750470200	32423054 32369079 S1007927	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada		Cauca	Popayán
H2505-00392	30/05/2025	21/09/2025	20040890 19973068 25516 20040890 19925742 19939968	2015DM-0000131-R1 2017DM-0000269-R1 2017DM-0000699-R2 2021DM-0008445-R1 2022DM-0001054-R2 2024DM-0002230-R2	Endopath Endograpadora y Resacas Echelon Sutura Antibacterial Monocryl Plus Engrapadora Intrauminal Desechable Is / Engrapadora Intrauminal Desechable Sistema de Bisturí Cespedones para Grupos Abierta Sutura Vicryl Plus Antibacterial	Ethicon	GST BLUE RELOAD, 60MM, 6 ROW GST80B POWERED 60 ECHOLON +, 340MM SHAFT PSE60A MCRYL+ LID 27N 3/0 S/A PS+ PRM MP MCP242TH CIRCULAR MECH STD 25MM CDH28B HS FOCUS SCM PLUS ADAPTIVE HARSF HARMONIC LAF 3MM SHEAR SCM HAR23 75MM NTLC SELECTABLE RELOAD SRT5 55MM SELECTABLE NEW TLC NTL055 75MM SELECTABLE NEW TLC NTL075 55MM NTLC SELECTABLE RELOAD SR55 75MM NTLC SELECTABLE RELOAD SRT5 VICRYL+VLT PLUS 3-0 70CM 1-5H VCP316H	368D09 A97620 1055XX 349D06 262D71 CS6D8R 353D99 387D94 403D67 387D48 353D99 AW2731	No reporta	Johnson y Johnson Medtech Colombia S.A.S	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00408	2/06/2025	29/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneath D6	No reporta	EL42012760	E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Carmen	El día 29/05/2025 el turno de la noche, se evidencia que la puerta de acceso a la sala de parto violentada rota, y sin el equipo.	Cundinamarca	El colegio
H2506-00409	2/06/2025	4/01/2025	20053063	2012DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS	No reporta	20016627	IUPS Servicios de Salud	La doctora notifica que, no esta el equipo de órganos de pared del consultorio 24. Por lo cual, se procede a validar y efectivamente se ven los hueros en la pared.	Antioquia	Medellín
H2506-00413	5/06/2025	26/05/2025	20206058	2021DM-0023892	Olvon hearing aids, accesorios and spare parts-auditivos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2 MINIRITE R CHROMA BEIGE, CHARGER 1.0, OTICON MINIRITE R	No reporta	30573116 / 30573169/ 23025293635	Medhumana Colombia S.A	Se extravió en el centro de distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00414	5/06/2025	20/05/2025	19975419	2017DM-000428-R1	Cátileres balón de dilatación peritéricos	Boston Scientific	H74939148251010	34400803	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada		Antioquia	Medellín
H2506-00415	9/06/2025	13/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de órganos - 77710-71 ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS Palmira	El día 13/5/2025, la día que esta asignada en el consultorio 23 del 2 piso de la ips comfami palmira, informa que el equipo de organomo se encuentra en el consultorio y observa que el soporte de seguridad está en el piso arrojado.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00416	9/06/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS BUGA	El día 14/5/2025, el Reumatólogo ingresó al consultorio 106 de la IPS Comfami Bua y no encontró el equipo de órganos de la Pared.	Valle Del Cauca	Guadalajara de Buga
H2506-00417	9/06/2025	30/05/2025	20001871 20140359 20191967	2019EBC-0003486-R1 2018EBC-0018471 2020DM-0022467	Monitor de Paciente Mindray Desfibrilador Bija Potencia - Desfibrilador Supercapacitor-Equipo para Succión	Mindray Cy Medical Pulmo Med	MEC 10 CU-SP1-AUTO 7EA	No reporta	EX-42014621 G1U39R473 32	Global Life Ambulancias Sas	Mientras se realizaba el traslado en ambulancia desde la clinica Baque hacia la IPS Medicauda, personas no identificadas forzaron la puerta del vehículo y sustrajeron los equipos biomédicos.	Tolima	Ibagué
H2506-00418	9/06/2025	30/05/2025	20285496	2023DM-0007788	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos	Sonocap medical	S6 - Ecografía portátil	No reporta	2739087	Hospital San Antonio de chia	Se detecta el hurto de un ecógrafo de consulta externa, evidenciándose la chapa del consultorio forzada.	Cundinamarca	Chía
H2506-00421	10/06/2025	10/06/2025	20002321 20038259	2009EBC-0003870 2022EBC-0008205-R1	Bomba Patrol para Nutrición Enteral Flexflow Patrol Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentación Enteral	PATROL FREEGO	52034 S400	No reporta	2180675 2180676 2180677 2180678 2180679 2180680 2180682 2155713 2155715 2155769 2195579 2195610 2195623 2195624 2195811 2195818 2195824 2195825 2168482 2168485 2180656 8901550 8804393 9804394 9804395 9804396 9804397 9804398 AF12168047 AF12168059 AF12168061 AF12168092	No reporta	Abbott Laboratories de Colombia SAS	Risaraldá	Peeira
H2506-00422	12/06/2025	9/05/2025	20206991	2021DM-0023952	Electrodos para Radiofrecuencia	FANAMED	R2010 3/02	EL052025	No reporta	Bioclinicos De Colombia	La empresa transportadora informa el hurto de un vehículo, en el tránsito a destino.	Antioquia	Medellín
H2506-00426	16/06/2025	9/06/2025	20122090	2017EBC-0016473	Ventilation Therapy Sets With Accesorios And Spare Parts - Prisma Ventl - Ventilador Pulmonar	LOWESTEN MEDICAL	PRISMA VENT 40 - WM 29550-110-WM10TD	No reporta	32096825	Medicina y Terapias Domiciliarias S.A.S	Personas desconocidas ingresan al establecimiento y se llevaron varios equipos dentro de ellos el ventilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00429	18/06/2025	10/06/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba De Infusión Resusato Y Accesorios - Bomba De Infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK00708873	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	Después de realización de inventario por parte de Pisa no se encuentra el equipo y se hace reclutidos avisos al cliente quien en visita comercial, el área de compras confirma que se puede realizar el reporte debido a que el equipo no fue encontrado.	Atlántico	Barranquilla
H2506-00431	18/06/2025	29/12/2024	20056832	2023DM-0009612-R1	Sistema de Diagnóstico por Ultrasonido	MINDRAY	Z6	No reporta	No reporta	IPSI Sol Wayuu	Saliedo de la ranchería en un evento de atención extramural a la población wayuu donde se realizaba atención para gestantes, diabéticos e hipertensos, menores en riesgo de desnutrición fueron abordados por 4 hombres en 2 motos los cuales intimidaron al conductor obligándolo a detenerse, durante el incidente fueron despojados de los elementos que contaba el equipo para la atención.	La Guajira	Maicao

H2506-00433	18/06/2025	22/05/2025	20112282	2016DM-001489	Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler - Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler	MINDRAY	TRANSODUCTOR CONVEX035C50P TRANSODUCTOR LINEAL TSL30P TRANSODUCTOR ENDOCAVITARIO 6CV1P	No reporta	CB3F1C149198 LSA1C130359 CB3B1A160568	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Sobre las 4:04 pm informa el señor de servicios general que la chapa esta dañada y la puerta no lo abre. Por lo cual, se realiza llamado a mantenimiento y realizan la apertura de la puerta se evidencia que la puerta esta forzada, de manera inmediata se evidencia que en el equipo ecografiado no estan los 3 transductores	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00444	21/06/2025	12/06/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson NQ3 Sistema de Ultrasonido Acuson NQ Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS	Transductor Lineal Transductor Convexo Transductor Transvaginal	(422) 410 (01) 040689997357	23130434 22520227 23160565	ESE Hospital Regional de Manizá	A las 8:30 am del día 12/06/2025 cuando ingresa la profesional y encuentra con que no estan los 3 transductores del equipo ecografico.	Boyacá	Manizá	
H2506-00445	21/06/2025	10/06/2025	20010979 20014779	2020EBC-0005711-R1 2020EBC-0005463-R1	Ventiladores Para Cuidados Intensivos Mek - Ventiladores Para Cuidados Intensivos Desfibrilador	MEK MINDRAY	MTV 1000 BENEHEART D3	No reporta	EL75035811	Hospital San Francisco de Vidá	El día diez (10) junio de 2025 entre las 14:00 y las 17:00 horas, ingresaron personas desconocidas y rompieron las huellas del desfibrilador y el ventilador respiratorio de transporte.	Cundinamarca	Vidá	
H2506-00446	21/06/2025	16/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	No reporta	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	El 16 de junio de 2025, a las 9:40 AM. La doctora informo que el equipo de organos no se encontraba en el consultorio #6.	Valle Del Cauca	Call	
H2506-00447	21/06/2025	5/06/2025	20053063	2022DM-0009198-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de S.S.V.	Welch Allyn	Equipo de Organos 77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI IPS Palmira	El 5/6/2025 a las 3:30pm la colaboradora que está en el consultorio, informa al coordinador de seguridad fortica que el equipo de organos no se encuentra y que el soporte fue violentado por lo que hay residuos de pared en la familia.	Valle Del Cauca	Palmira	
H2506-00449	25/06/2025	25/06/2025	20206658	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts-audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO OTICON ZIRCON 2 MINIRITE C090	No reporta	8125FW	MedHumana Colombia S.A	Al retirarse el caso, al paciente se le cae el audífono, momento en el cual otra persona lo recoge rápidamente y huye del lugar.	Valle Del Cauca	Palmira	
H2506-00450	25/06/2025	20/06/2025	20025706	2021DM-0008484-R1	Sistemas de implantes odontológicos NecDent	NecDent	1.091.092 1.091.093 115.281 115.282 115.278 115.279 118.301 1.091.096 1.091.097 1.091.098 1.091.099 1.091.101 1.091.102 1.091.103 1.091.086 1.091.089 1.091.090 1.091.091	FATR9 FATR8 LWZY8 FLAT3 MCTC7 LIE74 FPX28 GILF8 GPNJ6 HAEIN4 KHNA1 JAMM2 GYNL3 GWN63 EJNE3 FWZ27 EDZH6 EKZF2 EMZY9 FPGF9 FFFP1 GKM07 GLV55 CMTP8 GILV3 EMPT3 FVRF6 GFHM7 GILX5 FAMH4 GTEI9 CXAE4	No reporta	No reporta	Manohay Colombia SAS	El mensajero informa que durante el transporte, se le cayó el dispositivo al piso sin darse cuenta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00451	26/06/2025	25/06/2025	20206685	2021DM-0023927	Nerve Monitoring System & Accessories Nim Vitam - Sistema de Comprobación de Integridad del Nervio & Accesorios Nim Vitam Equipo de Monitoreo de Nervios No Invasivo Nim y Accesorios Medicronic Xmed	MEDTRONIC	POWER CORD 1897821 8 METER EC320 115V 1897821 MALETA DE TRANSPORTE NIM VITAL NIM4C501 NIM VITAL CONSOLE NIM4C401 NIM VITAL PATIENT INTERFACE & CHANNEL NIM4CP81 NIM VITAL PATIENT INTERFACE CABLE NIM4CPB2 MUTING PROBE 8220325 NIM RCHS 8220325 PATIENT SIMULATORS 8263800	229881108 N/A C2110258 P2127053 L12109028 22520333 22434195	229881106 C2110258 P2127053 L12109028 22520333 22434195	Medirex Bic SAS	El día 25 de junio desbrose las 2:30 pm el conductor del vehículo se encontraba haciendo entrega de material en una institución, mientras el carro se encontraba estacionado en espacio público personas desconocidas extrajeron la consola	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00458	29/06/2025	19/06/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, Accesorios y Repuestos	MINDRAY	BENEHEART R3	No reporta	FK-1902806	Empresa de medicina Integral EMI SAS	La ventana del vehículo fue quebrada para sustituir los equipos que se encuentran en su interior, mientras este estaba estacionado en una calle de Pereira.	Risaralda	Pereira	
H2506-00459	29/06/2025	19/02/2025	19987283 20063131	2019EBC-0002816-R1 2024DM-0011987-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales Aspiradores - Accesorios y Repuestos	EDAN CA-MI	X12 NEW ASPHET-RE310001/07	No reporta	162896	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Al regresar de almorzar los tripulantes evidencian que, la puerta lateral estaba entorchada y que no estaban los equipos en el móvil.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00460	29/06/2025	13/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	El Doctor informa que, al ingresar al consultorio, no se encontró el equipo de órgano.	Cesar	Valledupar	
H2506-00461	29/06/2025	1/05/2025	20081605	2014EBC-0012088	Bomba de infusión	MEDCAPTAINC	HP-60	No reporta	91809920052317; 91809920052329; 91809920052314; 91809920052320;	Red Humana S.A.S.	Me permito notificar formalmente la ausencia de seis (6) bombas de infusión identificadas recientemente en nuestra institución, como resultado del proceso de verificación y levantamiento de inventario biomédico realizado durante el mes de mayo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00468	1/07/2025	13/06/2025	20151602 208479	2018DM-0018672 2017DM-0000391-R2	Filters / Filros - Filros Ticon Coated And Uncoated Braided Polyester Nonabsorbable Suture / Ticon Sutura De Poliéster No Absorbible Trenzada Recubierta Y No Recubierta	DAR.COVIDIEN TICRON.COVIDIEN.MEDTRO NIC	Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME Small - 352/5877 8863212-51 8863223-56 8863223-56 8863223-56 8863271-41	24K0987FAX D3A2012Y D4E428Y D6A3767Y D6A3799Y D4C3954Y	No reporta	Medtronic Colombia S.A	El conductor del vehículo iba realizando la ruta Bogotá-Villavieco con el tractacamión y lo interceptaron tres o cuatro personas, los cuales los golpearon y hurtaron los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00469	1/07/2025	16/12/2024	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Fregro - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	S400	No reporta	AF12198047	Abbott Laboratories de Colombia S.A.S	Bomba se encontraba en poder de la enfermera de entrenamiento para su uso en diversas instituciones públicas y privadas como parte de los entrenamientos en el correcto uso del equipo médico. Sin embargo, en el último inventario GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., informa que este equipo fue entregado a la IPS Clínica Medistar S.A.S. - Sucursal Neiva con la intención de realizar una demostración de precalentamiento de nuestro medio de contraste. Este equipo fue entregado el día 15-Sep-2023, y a pesar de que se han realizado múltiples intentos de seguimiento para la devolución de este dispositivo, no hemos recibido respuesta de parte de nuestro cliente; por tal motivo, la compañía ha declarado este equipo como no recuperable.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00476	4/07/2025	12/05/2025	20212329	2021DM-0024345	Calentador de Líquidos Intravenosos - Precalentador de Fluidos	BION	MT500	No reporta	MT50032207	GE Healthcare Colombia S.A.S	Un especialista de la institución informa que en alguno de los desplazamientos realizados para la atención de pacientes, se produjo la pérdida del dispositivo.	Huila	Neiva	
H2507-00477	7/07/2025	3/07/2025	20197944	2021EBC-0023576	Monitor desfibrilador	COMEN	S5	No reporta	55230719004	Instituto del Corazón SAS	El día 3 de julio de 2025, al iniciar la jornada en el consultorio Ecocardiografía 1 de la sede ambulatoria, se evidenció la ausencia del desfibrilador.	Antioquia	Medellín	
H2507-00479	7/07/2025	25/04/2025	20190357 20205613	2021DM-0023235 2021DM-0023837	Fat Reduction Ems Multifuncional Head Machine - Ems Sculptor con Cabezal Multifuncional, Pantes, Repuestos y Accesorios Himagwae Beauty - Musculptech	IMEC MUSCULPTECH	EMS Sculptor VP4 1C10 Equipo para Tonificar masa muscular (MUSCULPTECH NEO - MUSCULPTECH CLASSIC)	No reporta	2025042501 20250321X5 20250321X1	TLM Andina S.A.S.	El 25 de abril de 2025, TLM Andina entregó dos dispositivos médicos a un presunto cliente que se identificó como empleado de la Clínica Universidad de la Sabana. Posteriormente, se detectaron inconsistencias en los datos de identificación del receptor, lo que sugiere un caso de suplantación de identidad y presunto fraude mediante correo.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00483	8/07/2025	1/06/2025	20074555	2014DM-0011485R1	Desfibrilador para Terapia de Resincronización Cardíaca	Boston Scientific	60G150-607	526121	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Un especialista de la institución informa que en alguno de los desplazamientos realizados para la atención de pacientes, se produjo la pérdida del dispositivo.	Valle Del Cauca	Palmira	
H2507-00485	8/07/2025	8/07/2025	20195069	2020DM-0022753	Ortho Optix™ Reader	ORTHO OPTIX	6842233	64000348	64000348	Ortho Clinical Diagnostics Colombia SAS	Nos permitimos reportar la pérdida del equipo, el cual se encontraba instalado en el cliente SYNLAB. Lo anterior, porque no fue posible localizar el equipo en las instalaciones del cliente.	Caldas	Manizales	
H2507-00487	9/07/2025	16/05/2025	20206658	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts-audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE R DIAMOND BLACK	NA	36627639 y 37031146	MedHumana Colombia S.A	Los audífonos se extrajeron en el municipio de Villanueva Casanare, en la Carrera 12 con Calle 14, el día 16 de mayo a las 10:00 a.m.	Caqueta	Florencia	

H2507-00488	9/07/2025	9/07/2025	2011879 20117511 20129918 20132429 2006531 2017DM-0018740 2018DM-0005484-R1 2017DM-0016537 2017DM-0018740 2018DM-0005484-R1 2017DM-0016537 2017510 2019DM-00020604 2020DM-0006371-R1 2021DM-0007191-R1 20044931 20045851 20054635 2022DM-0002697 2022DM-00025739 2022DM-0002929 2022DM-0013545-R1 20026206 20279995	2018DM-0014925 2018DM-0015349 20129918 20132429 2006531 2017DM-0018740 2018DM-0005484-R1 2017DM-0016537 2017DM-0018740 2018DM-0005484-R1 2017DM-0016537 2017510 2019DM-00020604 2020DM-0006371-R1 2021DM-0007191-R1 20044931 20045851 20054635 2022DM-0002697 2022DM-00025739 2022DM-0002929 2022DM-0013545-R1 20026206 20279995	Expres Vinyl Polysiloxano Impresion Material Biological Indicators - Indicadores Biológicos Orthodontic Ceramic Brackets (Brackets Cerámicos - Piezas Ortodóncas) Orthodontic Metal Bracket - Brackets Metálicos Para Ortodoncia Filetek P60 Posterior Restorative (Restaurador De Posteriores Filetek P60) 3m Espe Brackets De Vidrio De Uso Ortodóncico - Vitebond Plus Liner/Base (Número De Vidrio Fotopolimerizable) 3m Espe Sistema De Manejo De Temperatura 3m Bair Hugger (3m Bair Hugger Temperature Management System) Filetek Z250 Universal Restorative Cingero White Varnish (Barniz Blanco Cingero) 3m Espe Filetek Z250 Nano Hybrid Universal Restorative (Restaurador Universal Nano Híbrido Filetek Z2504) - Restaurador Universal - 3m Espe Relyx Fiber Post - Postes De Fibra - 3m Espe Filetek Bulk Fil Flowable Restorative - Restaurador Fluido De Uso Ortodóncico - 3m Espe Sof-Lex Extra Thin Contouring And Polishing Discs Filetek Z350 Universal Restorative - Restaurador Universal Filetek Z350 Universal Restorative - Restaurador Universal - 3m Espe 3m Filetek Easy Match Universal Restorative - Restaurador Universal	3M	7302H EXPR. LVIANORMAL X2 CARTRIDGE. 48 ML C/ 7312 EXPRES WSPDON 1262 ATTEST VAPOR 100 INDICADORES ICAJ 006-357ADVCEG MBT BKT USA HOOK 022 004-122 Semidico 516 MBT HK 022ULR LVIR 5165 HK 022 119-781 Gem/TwMBT 24-25 M BT HK 022 U Li Bicus 017-104 MINILTURE TWYN UL LTRF 515 DRK 022 025-127 VinySL 515 Rotn HK 022 U Li Lateral 10T 119-716 Gem/Tw Rp 13 MBT 022 U Rl Lateral 10T 119-718 Gem/Tw Rp 13 MBT 022 U Li Cuspid 0 C 119-766 Gem/TwRoth 14-15 M BT HK 022 U Li Bicus 119-713 Gem/Tw Rp 21 MBT 022 U Li Central 17T 119-715 Gem/Tw Rp 22 MBT 022 U Li Lateral 10T 119-790 Gem/Tw Rp 43 MBT HK 022 L Rl Cuspid 0 119-794 Gem/Tw Rp 44 MBT HK 022 L Rl Bicus 119-780 Gem/Tw Rp 45 MBT HK 022 L Rl Bicus 025-308 VinySL Rp 13 Rotn n HK 022 U Rl Cuspid 119-782 Gem/Tw Rp 13-324 142 MBT 022 L LIRL 119-765 Gem/TwRoth 24-25 M BT HK 022 L Li Bicus 119-797 Gem/Tw Rp 36 MBT HK 022 L Li Bicus 022DM-0002697 FILETK P60 46 C2 TONO C2 FILETK P60 42 B2 SHADE B2 FILETK P60 42 COLOR A3 7571 VITREBOND PLUS LGTH CURE 67500 3M BARR HUGGER WARM NG UNIT 1370A FILETK Z250 1370B2 FILETK Z250 1370A2 FILETK Z250 1370A3 FILETK Z250 12246Cingero VV Mint C100-100Aplicadores FILETK Z250 XT JER INO A1 3G DIVIDUAL DE 3G COLOR-1470A1 Filetk Z250XT B2 Jaa 3a-1470B2	No reporta	3m Colombia S.A	Se presenta hurto a vehículo que transportaba dispositivos médicos de la compañía.	Cundinamarca	Funza	
H2507-00493	14/07/2025	1/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D30	No reporta	FPS-4A012253	ESE Hospital San José de Guaduas	Un hombre y una mujer ingresan al servicio de hospitalización, hurtando el desfibrilador en un morral negro grande.	Cundinamarca	Guaduas
H2507-00494	14/07/2025	16/05/2025	20015642	2019EBC-0005895	Desfibrilador externo automático G3A power heart, accesorios y repuestos	POWER HAERT	AED G30	No reporta	6002667	Empresa de Medicina Integral EM S.A	El día 16 de mayo del 2025, luego de la atención del paciente se evidencia que el vehículo tiene el vidrio trasero roto y ausencia de equipo de DEA	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00495	14/07/2025	7/05/2025	20197944 2019EBC-0004981-R1 20067050	2021EBC-0023576 2019EBC-0004981-R1 2023DM-0010445-R1	Monitor Desfibrilador Monitor de Paciente Mindray Vídeoprocesadores - Evis Eera II, Qlyera, Olympus	COMEN MINDRAY OLYMPUS	SE UMED-10 PROCESADOR DE VIDEO CLV-170	No registra	S5220829075 KN4523136 7214379	E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá	El día 4 de julio, se observa el ingreso de tres personas al Hospital quienes acceden al área de gastroenterología y sustraen tres equipos biomédicos.	Boyacá	Chiquinquirá
H2507-00496	14/07/2025	6/04/2025	20053063	2012DM-0009188	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	Welch Allyn	77710-71ML	NO APLICA	NO APLICA	Caja de compensación familiar Comfandi- Andí Comfandi IPS Prado	El médico ubicado en el consultorio 102 informa que no encontró el equipo de órganos de pared en su lugar.	Valle Del Cauca	Cali
H2507-00497	14/07/2025	18/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEARTH D3	No reporta	EZ-2308320	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	El día 18 de junio de 2025 la jefe de la tarde se percató que, no se encuentra el equipo biomédico en el servicio de urgencias en la sala de reanimación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00498	14/07/2025	14/10/2024	20053063	2022DM-0009188-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	WELCH ALLYN	GS777	No reporta	MP20017685	Coomewa Medicina Prepagada	El 18 de octubre 2024, se realizó ronda de seguridad y se evidenció la ausencia del equipo de órganos de pared de la sala de procedimientos menores.	Antioquia	Medellín
H2507-00499	14/07/2025	9/07/2025	20014779 19997263 20090799	2020EBC-0005463-R1 2019EBC-0002816-R1 2019EBC-0013283	Desfibrilador Monitor De Paciente / Monitor De Signos Vitales Bombas De Inyección	MINDRAY	BENEHEART D3 IM70 SYS-8010	No reporta	EZ98017916 360080-M19C15280004 No reporta	E.S.E. Hospital Salazar Villeta	La ambulancia mientras atendía paciente en el reño entre villeta y la perla fueron hurtados los equipos biomédicos.	Cundinamarca	Villeta
H2507-00500	14/07/2025	13/07/2025	20053063	2022DM-0009188-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED - GS777	No reporta	MP20018407	Coomewa Medicina Prepagada	El día sábado 28 de junio de 2025, se realiza el recorrido de los consultorios donde se puede evidenciar que el equipo de órganos de pared no se encontraba.	Risaralda	Pereira
H2507-00501	14/07/2025	28/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-13057555	Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa de Terño	En entrega de turno en el servicio de Atención al parto, el grupo de enfermería evidenció la ausencia de un Desfibrilador Bifásico del carro de paro. Se evidencia daño en candado que aseguraba el equipo.	Cundinamarca	Terño
H2507-00502	14/07/2025	1/07/2025	20053063 20053063	2009DM-0004885 2022DM-0009188-R1	Transformador de Pared GS 777 Para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico	EDAN Welch Allyn	SE 601C Equipo de órganos - 766 - Pared	No reporta	310017M12301010007	Clinica Chia SAS	El día 01/07/2025 fue forzada la puerta del consultorio #11 del edificio consulta externa y son hurtados los dos equipos biomédicos.	Cundinamarca	Chia
H2507-00503	14/07/2025	2/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-97022644	Care&Health S.A.S	El día 02 de julio una mujer no identificada hurto el desfibrilador de la sala de reanimación del servicio de urgencias.	Cundinamarca	Tocancipá
H2507-00504	15/07/2025	20/03/2025	20097235	2015DM-0013906	Sensores de Saturación de Oxígeno- SPO2	Mindray	PM-60	No reporta	CR-04216240	ESE Hospital San Vicente de Paul	Días después de realizar actividades académicas, se evidenció la ausencia del equipo biomédico mencionado.	Risaralda	Santa Rosa de Cabal
H2507-00505	15/07/2025	7/07/2025	20176282 2019EBC-0002042 20167075 20165523 20112204 20102898 2015DM-0014069 2014DM-0011769 2015DM-0014623 2019DM-0020627 20028527	2020DM-0021211 2020DM-0021212 2019DM-0020242 2019DM-0020015 2019EBC-0015254 NO REQUIERE 2015DM-0014069 2014DM-0011769 2015DM-0014623 2019DM-0020627 20028527	Tensiómetro O Esfigmomanómetro Aneroide Partes Accesorios y Repuestos Fonendoscopios (Estetoscópio) Partes Accesorios y Repuestos Aneroide Sphygmomanómetro-Tensiómetro Manual Aneroide Stethoscope / Estetoscópio -Estetoscópio (Accesorios y Repuestos) Fingerlip Pulso Oxímetro / Pulso Oxímetro de Dedo Balanza de Piso Balanza Pediátrica Termohigómetro Instrumental para Diagnóstico de Órganos de Los Sentidos (Oscoscopio, Olfaltómetro) Partes Accesorios Y Repuestos - Gmd. Strong Star Holter System - Grabadora De Holter - Biomedical Instruments Co., Ltd Regulador De Oxígeno Partes Accesorios Y Repuestos - Gmr Sistema Holter Ecg - Sistema de Grabadora Holter Y Accesorios Sistema de Monitoreo de Glucosa En Sangre Omeler Match Dinamómetro	Lord Prestige Home Life HEALTH O METER Tensomed GREEN TECH GMD BIOMEDICAL INSTRUMENTS GMR RESPIRATORY DMS MATCH II PORTABLE ELECTRONIC SCALE	GMD20-T13 HS-20C HS-30F1 AS301 GMD-BD-1522 800 ML ACS-20B-VE HTC-2 GMDKOS-ZTF-100 BR600 CG407-D15 DMS300-BT102 OK-1G BACKLIGHT	No reporta	No reporta	VHR Centro Pediátrico & cardiológico IPS S.A.S	Se recibe información desde el Terminal de Transportes que la caja con los equipos médicos fue hurtada	Nariño	Ipiales
H2507-00506	15/07/2025	15/07/2025	20001871	2019EBC-0003486	Monitor de Signos Vitales	IMECA	IMEC 8	No reporta	EW-56021415	Viney Solis IPS S.A	Se reporta siniestro por pérdida de monitor de signos vitales.	Atlántico	Soledad
H2507-00507	15/07/2025	4/04/2025	20105942	2018DM-0015482	ACCERO 8 STENT	ACANDIS	01-000801 01-000802 01-000807 01-000808 01-000811 01-000845	No reporta	240207012 240207007 240229006 240621009 241007015 240322006	Compañía de Representaciones Médicas S A CTP MEDICA S A	El día 7 abril de 2025, el personal de mensajería de CTP Médica acudió a la institución para realizar el retiro de los dispositivos. Durante el corteo individual, se evidenció la ausencia de seis dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00510	17/07/2025	31/03/2025	20262915	2023DM-0027592	Compolab TM - Sistema de Medición de la Hemoglobina	FRESENIUS KABI	No reporta	No reporta	19TM0020 20TM0787 20TM0811 20TM0823 22TM0176 22TM1613 22TM0179	Fresenius Kabi	Se evidencia la pérdida y hurto de unos equipos analizadores de hematología COMPOLAB TM, que se encontraban bajo la responsabilidad de FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00511	17/07/2025	25/04/2025	20113341 19979799	2017DM-0015991 2018DM-0008658-R1	Trek RX Cateter de Dilatación Coronaria Sistema de Stent Coronario Liberador de Everolimus	Abbott	1012272-30 1120250-33	40905G1	No reporta	Abbott Laboratories de Colombia S.A.S.	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta se secuestró.	Valle Del Cauca	El cenito

H2507-00512	17/07/2025	15/07/2025	20117666 19997263	2017EBC-0019669 2019EBC-0002816-R1	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	HEARTSINE EDAN	SAMARITAN PAD 360P X8	No reporta	Z3E90149206L23 201586-M23619040090	Clinica de fracturas vita S.A.S	El día 15 de julio de 2025 en la bahía de ambulancias, un individuo ingresa legalmente a la ambulancia por la cabina asistencial, con fines de hurto cometido, sustrayendo dos equipos médicos.	Caldas	La Dorada	
H2507-00513	17/07/2025	16/07/2025		2019DM-0019363 2019DM-0019376 2019DM-0019484 2019DM-0013166 2019DM-0019332	Analizador de Gases y Electroitos Cobas- Analizador Para Electroitos y Gases Sanguíneos Analizador de Omas Cobas u411 / Uriays 1100 - Analizador Para Uroanálisis Reflecion Plus - Analizadores de Química por Tiras System Cobas b101 - Analizador Para Química Sanguínea - Roche® Analizador de Hematología Automático Sysmex xk-kxanalizadores de Hematología	Cobas b 221-6b - Roche OMNI S5 System / Electrolyte Analyzer W/D Starfisk 9180 / Roche 9180 / Cobas B 121 OMN C System Cobas b 121 - Roche OMN C System Cobas b101 - Roche / Uriays 1100 / Uriays 1100 analyzer International / Cobas U411 Reflecion Plus. Instrument Cobas s 101 Instrument Sysmex XK-21N	3337154001 - 3617548001 - 4606969001 - 3012573001 - 6379686100 - 3963527001	No reporta	18642 - 19519 - 27994 - 17116 - 5244 - 7480 - 21869 - 22448 - UX09652235 - UX09616787 - UX09635480 - UX09638467 - UX09659378 - 7971 - UX09635615 - UX09635697 - UX09621637 - 5086120 - 5081303 - 065041988 - A.9964	Productos Roche S.A	Los equipos registrados en la trazabilidad no fueron hallados en las instalaciones de los clientes.	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	
H2507-00514	17/07/2025	25/04/2025	19946730	2014DM-0002675-R1	Valvula Epic - Epic Supra - Valvulas - Epic o St Jude Medical - Epic(R) St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	ESP200-23	BR00046654	180981217	ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es robada.	Valle Del Cauca	El cenitlo	
H2507-00518	21/07/2025	9/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	AZ-26091609	Hospital Santa Lucia E.S.E	Siendo las 8:10 de la mañana, un hombre ingresó a sala de reanimación, al salir llevaba una bolsa amarilla con la forma del equipo y se retiró por consulta externa.	Tolima	Cajamarca	
H2507-00519	22/07/2025	16/07/2025	20145161	2018DM-001803	Ecógrafo	TOSHIBA	TRASDUCTOR XARIO 100	No reporta	WSF1814175	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El día miércoles 16 de Julio 3 hombres ingresaron a la sede IDIME Girardot y hurtaron 4 transductores de ecografía forzando los candados que tenía puestos como protección.	Cundinamarca	Girardot	
H2507-00520	23/07/2025	25/06/2025	20092645	2025DM-0013054-R1	Vaporizer - Vaporizador - Sigma Delta, Penlon	PENLON	SIGMA DELTA	No reporta	DD2060108	Ese Hospital Universitario Hernando Moncalafano Perdomo	Se realiza revisión de las salas del servicio de quironómia evidenciando que la máquina de anestesia de una de las salas se encuentra sin el vaporizador, se realiza registro físico de todo el servicio en la ronda de la mañana y el equipo no fue encontrado.	Huila	Neiva	
H2507-00522	24/07/2025	5/05/2025	20157992	2019DM-0019376	Analizador de Omas Cobas U411 / Uriays 1100 - Analizador para Uroanálisis	ROCHE / COBAS / URISYS	URISYS 1100 - ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS 03617548001	No reporta	UX09631929	Productos Roche S.A.	Se reporta la pérdida del equipo. Lo anterior, porque al realizar la devolución de los equipos retirados de dicha sede, no se encontró el equipo en el inventario físico recibido.	Antioquia	Medellin	
H2507-00523	28/07/2025	16/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-19071210	E.S.E Hospital San Félix	Dos tipos ingresan a la institución con goma y tapabocas, ambos se dirigen al servicio de hospitalización y al momento de que el personal estaba distraído guardan el equipo que se encontraba en el carro de paro y proceden a salir de la institución.	Caldas	La Dorada	
H2507-00524	28/07/2025	23/07/2025	20214114	2021DM-0024487	Holter - Sistema de ECG Dinámico	CONTEC	TLC5007	No reporta	21110400016	Clinica Meisel S.A.S	El día 23 de Julio al realizar el conteo se evidencia que hace falta el equipo y solo se encontró la tapa de conexión de las baterías. Por lo tanto, se reporta el hurto con la SUBRED INTEGRADA DE SALUD DEL NORTE - Hospital Simón Bolívar.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00525	28/07/2025	21/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3 + PACE	No reporta	EZ-28091657	Clinica Asozurama S.A.S	Se evidencia por cámaras del servicio que una mujer ajena a la institución entra al servicio se acerca al carro de paro, desconecta el equipo y lo saca en un bolso.	Tolima	Ibagué	
H2507-00526	28/07/2025	19/05/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	MEC 12	No reporta	EV-04055942	Subred integrada de Servicio de Salud Centro Oriente E.S.E	El día de hoy 19 de junio de 2025 se recibe llamada telefónica por parte de la jefe del servicio de santa maría informa que, el monitor no carga ni mantiene la batería, por lo que se procede a realizar la revisión por parte de la ingeniería y se evidencia que la batería que actualmente se encuentra en el equipo no corresponde a la instalada.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00527	28/07/2025	14/05/2025	20223713	2022DM-00025106	Oscopios y Accesorios	RIESTER	3853-300	No reporta	123019	Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	El 13 de mayo de 2025 en el hospital de Kennedy en consulta externa al realizar la limpieza rutinaria por parte de enfermería, no se evidencia el equipo de órganos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00528	28/07/2025	2/07/2025	47836	2016DM-0000215 R2	Introcán / Canulas IV	B BRAUN	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 22G X25MM	2411468921 24M0868921 24N11068315	No reporta	B Braun Medical SA	B. Braun Medical S.A. reitaja el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Cundinamarca	Soacha	
H2508-00539	4/08/2025	17/07/2025	20169881	2019DM-0020518	Guantes de examen de nitrilo sin polvo, clorinados, no estériles/guantes de examen de nitrilo	Lateport	GUANTE DESECHABLE NITRIL0 C8 TALLA L	280252025	NA	Lateport	De acuerdo a lo informado el producto no es desechado por la transportadora por error operativo ya que en el momento del cambio no se aplica la regla.	Risaralda	Pereira	
H2508-00541	4/08/2025	7/07/2025	20117232	2016DM-0015313	Stimpod - Neuroestimulador De Precisión Para Bloqueo Nervioso	FRESENIUS KABI	NA	NA	4501101375		Se trata de un equipo del cual no se cuenta con trazabilidad ni registro de ubicación, por lo que se presume su pérdida. A la fecha no ha sido posible determinar su paradero ni identificar las circunstancias en las que ocurrió la desaparición, lo que impide su localización y recuperación.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2508-00542	5/08/2025	28/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-51018735	Clinica Central del Quindío SA	Se reporta el hurto de un desfibrilador perteneciente al servicio de urgencias de la institución. Lo anterior, porque el líder del servicio de urgencias notifica la ausencia del equipo tras realizar un inventario rutinario.	Quindío	Armenia	
H2508-00543	5/08/2025	23/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	EZ29098334	Clinica Noé	El día lunes 23 de julio del 2025 el equipo fue hurtado del área de urgencias en horas de la tarde por 3 personas.	Risaralda	Pereira	
H2508-00544	5/08/2025	26/07/2025	20150445 20156474 20063064 20174740 20012451 20071053 20162552	2018DM-0018582 2020EBC-0021408 2024EBC-0010451-R1 2020EBC-0021343 2019EBC-0008161-R1 2013DM-0010820 2019EBC-0020415	Lámpara De Fotocurado / Curing Light Familia Therapy - Sistema Láser De Múltiples Usos En Estética / Therapy Unidad De Electrología / Electrobristat Pieza De Mano Odontológica A Presion De Gas - Pieza De Mano De Alta Velocidad Dental High-Speed Handpiece - Pieza De Mano De Alta Velocidad - Apicaldental Sistema De Fijamiento VIO Sluaver Para Aplicaciones En Microcirugia Bien- Air Surgery Sa	WOOPEC KER DMC IMP E EXP FONA OMRON BONART CO NSK APPLE DENTAL APPLE DENTAL BIEN AIR SURGERY S.A	D-STAR THERAPY EC SCANEO HEM-7120 ARTY-1 CONTRANGULO EC CONTRANGULO C1023 CONTRANGULO LN CONTRANGULO LN 1.5 MICROMOTOR MX2 1600677	2411468921 24M0868921 24N11068315	L2463459 SN 68649 0740-1311-0338 202106094 4LG 00428 D6803723 EP98352 C2291504 CA2212150017 C21Y093 0 SN 12E 0268	No reporta	Robótica Dental Cely S A S	Unos sujetos ingresan por el techo y roban los equipos médicos. Posteriormente, son sacados por la puerta que da a la calle.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00545	5/08/2025	14/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-1A074111	Clinica Palermo	El pasado 14 de julio se presentó un robo en las instalaciones de la clínica palermo debido 3 individuos entraron en la clínica, verificando que nadie se percataba entraron a la zona de urgencias, específicamente a la zona designada por la clínica como Ruta celeste, en donde sin previo aviso y sin supervisión del personal de la clínica entraron y retiraron la guaya de seguridad que tenía el desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2508-00546	5/08/2025	31/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-14060901	Instituto Colombiano del Dolor	El día jueves 31 de agosto, durante una actividad de limpieza del carro de paro en el servicio de hospitalización, piso 0, el personal asistencial denunció la ausencia del desfibrilador.	Antioquia	Medellin	
H2508-00547	5/08/2025	26/07/2025	20159557	2020EBC-0021139	Ventilador Mecánico / Ventilador	ZOLL	EMV + 731 SERIES	No reporta	21AY20F017585	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Sede Pastorencia.	El día 26 Julio 2025 siendo las 10:00 se presencio el robo del ventilador VENTLADOR en el centro de perseverancia de la subred centro oriente.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2508-00548	5/08/2025	11/07/2025	20013462	2020EBC-0005096-R1	Desfibrilador Monitor Heartstart / Desfibrilador Monitor	Philips	HeartStart XL+	No reporta	US71306255	E.S.E. Hospital regional manabuela betran	El día 11 de julio a las 3 de la tarde, ingresaron dos personas al servicio de urgencias y hurtaron el desfibrilador que se encontraba en la sala de admisión.	Santander	Socorro	
H2508-00550	5/08/2025	23/07/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	IMEC 8	No reporta	EW-67057236	Care&Health S.A.S	El día miércoles 23 de Julio se realiza la apertura del consultorio de Gastroenterología y se evidencia que el monitor se encuentra sobre el soporte móvil. Sin embargo, al realizar el cierre del consultorio por los auxiliares de consulta externa se evidencia que el soporte está solo (Sin el monitor de signos vitales) y se notan evidencias de que fue forzado.	Cundinamarca	Tocancipá	